

11月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸15.0km~28.6km 管轄出張所:岡崎・安城出張所
実施日	平成 30年 11月 3日	実施区間	左岸15.0km~16.0km付近

今月の報告は通行止めになる前の小川橋から美矢井橋の左岸をレポートします。



左岸15km地点、除草作業が終わった斜面には次の雑草が目立ち始めていた。



11月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~28.6km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	平成 30年 11月 3日	実施区間	左岸15.0km~16.0km付近

15km付近では黄色い花が目立っていました。



ミツバチの様子を捉えた。



11月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~28.6km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	平成 30年 11月 3日	実施区間	左岸16.0km~17.0km付近

16km付近では雑草の発生は少なく斜面が整っている。



17km付近では通行は出来るが、斜面は工事や測量に入っている様子。



11月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~28.6km
			管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	平成 30年 11月 3日	実施区間	左岸18.0km~19.0km付近

18km付近、美矢井橋（左岸）の河川敷は芝生が刈られて綺麗な様子が見える。



橋と芝生そして遠方の緑地の色が映えていた。



11月に入り秋の気配が感じられました。
この時の気温は17℃前後で西の風0.5m/s程度でした。
河川敷は親子連れや散歩、ランニングなどの人々を見かけました。