



2月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸15.0km~28.6km 管轄出張所:岡崎・安城出張所
実施日	平成 31年 2月 17日	実施区間	右岸18.0km~23.0km付近

今月は右岸19km付近から上流に向かい矢作橋より左岸を下り岡崎滑空場までの様子を報告します。



2月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~28.6km
			管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	平成 31年 2月 17日	実施区間	右岸18.0km~20.0km付近

右岸19km付近の様子です。  
樹木は枯れて水位も低かった。



地元の議員さんからの報告によると  
”今後2年ぐらいの間に、矢作川の「川の中に森のように生える樹木」が  
伐採されることが決まりました！”  
と聞きましたのでここの景色も変わるのでしょうか。



2月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~28.6km
			管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	平成 31年 2月 17日	実施区間	右岸21.0km~22.0km付近

右岸22km付近の遊歩道で小路を見つけました。



河原に出る小路なのだろうかと思い、中に入ってみました。



2月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~28.6km
			管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	平成 31年 2月 17日	実施区間	右岸18.0km~23.0km付近

小路を抜けると開けた広場が現れました。



小さな滑走路のような様子が航空写真でも確認できます。



2月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~28.6km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	平成 31年 2月 17日	実施区間	右岸23.0km~左岸21.0km付近

矢作橋の河原でも水位が低い事が分かりました。



矢作橋を渡り左岸を下りハ帖クリーンセンターの先に岡崎滑空場があります。そこではグライダーの飛行が行われていました。



関係者にお話を聞いたところ

本日の風速は河原で4~5m/s堤防では5~6m/sだが上昇気流があり上空は穏やかで1時間以上の滑空が可能。

風向きにより離陸のタイミングを見ている。

これはグライダーをけん引するワイヤーが1,000mにも及ぶため上空で切り離れた時に落下するワイヤーが河原の外に出ないように考慮しているからでした。

2月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸15.0km~28.6km
			管轄出張所:岡崎・安城出張所
実施日	平成 31年 2月 17日	実施区間	左岸21.0km~22.0km付近

滑空を終えて車で後方にけん引してグライダーを運ぶ様子。



この時は3機が滑空を終えて待機していました。



この日は風はあるが晴天で気温も上がり上空が綺麗に見えました。大空への憧れは誰もが描いたことと思います。

関係者の方より、毎週日曜に飛行を行っていて実機にも触れることも可能であることを聞きました。

この様に河川は様々な利用方法があり、それを皆で共有できるのはとても良い事だと思います。それには河川管理者のルールに沿う事が大切だと感じました。