

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~15.0km 管轄出張所:安城出張所
調査日	2019/3/10	実施区間	碧南-西尾区間



#### ・利用についての報告

真っ暗ですが、側道に入る道に特に札などはありませんでした。側道から土手へ、簡単に降りることができましたが、くさむらが深く、足元が危なかったので引き返しました。

#### ・環境についての報告

前回と同じく、道路から捨てて転がったと思わしきごみがとても多かったです。

#### ・その他についての報告

近くの大きな道路が非常に混むせいか、西尾や安城へ抜ける道として、よく使われています。交通量のわりには、灯りが少なすぎると思います。街灯を増やすことはできないのでしょうか。