

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~15.0km
			管轄出張所:安城出張所
実施日	平成 31年 3月 7日	実施区間	左岸4.6km



左岸4.6km表側法面
河川敷テニスコートを
望む、法面は除草さ
れ綺麗に見える。



左岸4.6km表側法面
河川敷公園南を望む、
平日で車が少ない



左岸裏市道法面は雑
木が生える。




左岸4.6km裏
側法面のタンポ
ポを撮る、今日

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~15.0km
			管轄出張所:安城出張所
実施日	平成 31年 3月 7日	実施区間	左岸5.6kmから8.5km



左岸5.6km表側
法面より公園のサッカー場を見る。



左岸8.5km表側
護岸の2月の雑木林の伐採後



伐採前の左岸8.5
km表側護岸



伐採後の低水路、流木、がれきがたくさん堆積しているのが見える。

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~15.0km
			管轄出張所:安城出張所
実施日	平成 31年 3月 7日	実施区間	左岸8.7km付近



左岸8.6km名鉄
鉄橋の橋脚に流木が
堆積



左岸8.6km低水路の水は綺麗ですが、
がれきが多い。



左岸8.7km低水路の水は綺麗だった。

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~15.0km
			管轄出張所:安城出張所
実施日	平成 31年 3月 7日	実施区間	左岸13.4から14.1km



左岸13.4km北側表側法面の風景



左岸13.4km護岸工事中の風景



左岸13.9km表側護岸の泥やなぎは直径1mはある。



左岸14.1km見合橋と小川橋管は全面通行止め。

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~15.0km
			管轄出張所:安城出張所
実施日	平成 31年 3月 7日	実施区間	右岸12.6km付近



右岸12.6km表側高敷と低水路を見る。



右岸12.6km表側高敷に炭焼きの跡が見られた、バーベキューでもしたのか。




右岸12.6km表側低水路を見た、気持ちよく流れていた。



右岸12.6km裏側天端と法面の屋根付きベンチ散歩中の休憩には好きそうで

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~15.0km
			管轄出張所:安城出張所
実施日	平成 31年 3月 7日	実施区間	左岸5.8km



左岸5.8kmの裏側の裏面の野花1。



左岸5.8kmの裏側の裏面の野花2。



名前はホトケノザだそうです。

	名所	ホトケノザ
	科名	シソ科
	学名	Lamium amplexicaule L.
	花期	春
	道ばたにごくふつうに見られます。12月ごろにも花を咲かせていることがあります。	
	くきは四角形で、高さ10cm~30cmぐらいです。	
	上のほうの葉には柄(え)がなく、くきをつつむようにつきます。	
	「春の七草」の1つに「ホトケノザ」があるが、それはキク科の「コオニタビラコ」のことだといわれています。	
	名所のいわれ	葉の形が、仏像(ぶつぞう)をすえるための台座(だいざ)ににていることから。
長い首の先に口が「カバァ」と開いていて、そこから、先が二つに分かれた「紫色のはん点」のある舌が出ている「口のおほけ」めたいな花があっち向いたり、こっち向いたりしている様子に不気味さを感じるのは、私だけ？		