


4月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~15.0km
			管轄出張所:安城出張所
実施日	平成 31年 4月 3日	実施区間	左岸3.9kmから4.6km



左岸3.9km天端不法
投棄、家庭用ゴミ



左岸4.0km表側法面
水路を見る



左岸表側高敷きに生
えたホトケノザ（シ
ソ科）が群生してい
ました。



左岸4.6km表側
高敷きテニスコート
平日は人がいない。


4月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~15.0km
			管轄出張所:安城出張所
実施日	平成 31年4月 3日	実施区間	左岸4.6kmから8.4km



左岸4.6km表側
天端の河川敷公園の
桜を見る。



左岸4.6km裏側
法面の桜を見る。



左岸8.4km表側
法面から高敷きを見
る。



左岸8.4km裏側
法面にはたんぽぽが
咲き乱れています。
を見る。

4月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~15.0km 管轄出張所:安城出張所
実施日	平成 31年4月 3日	実施区間	左岸8.5kmから右岸6.5km



左岸8.5km表側の
天端の桜



右岸6.5km裏側
天
端の桜つつみ



右岸6.5km裏側
法面の桜つつみの小
道。

4 月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~15.0km
			管轄出張所:安城出張所
実施日	平成 31年4月 3日	実施区間	右岸6.4km



右岸6.4km裏側
法面の桜並木。



左岸6.3km裏側
天端の桜つつみモ
ニュメント。



左岸6.3km表側
高
敷きの駐車場



駐車場東側にゴミが
投棄されていた。

4月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~15.0km
			管轄出張所:安城出張所
実施日	平成 31年4月 6日	実施区間	左岸10.7km付近



左岸10.7km表側法面に、キンラン、ギンランが咲いていました。



隣には野生のスズラン水仙も咲いていました。



左岸10.7km裏側法面に、キンラン、ギンランが咲いていました。

4月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~15.0km
			管轄出張所:安城出張所
実施日	平成 31年4月 7日	実施区間	左岸0kmから1.4km



左岸表側0kmの低水路の砂浜



左岸表側0kmの低水路の砂浜に潮干狩りを楽しむ人々がたくさんいます。



左岸1.4km表側高敷きはボードセーリングをしている



左岸裏側法面