

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~15.0km
			管轄出張所:安城出張所
調査日	2019/6/2	実施区間	碧南-西尾区間



・環境について

かなりゴミが目立つ。直接捨てられたものや、風などに煽られて流れ着いたものもある。以前に雑草が刈られてからしばらく経っているせいか、また猛烈に雑草が生えている。

・利用について

今回はあまり人の姿はなかった。人が立ち入った形跡もなかった。

・その他について

もうすぐこのモニターを始めてから一年が経ちそうだ。近所にあった河川だが、ここまでじっくりと観察したことは今までなかった。モニター経験を経て、河川がより身近なものになったと感じた。