

11月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~7.0km
			管轄出張所:安城出張所
実施日	令和元年 12月 2日	実施区間	担当区域全般

【全体状況】

- ① 矢作川の流れも大きな変化なく落ち着いた状況で、雨後の濁りが有る程度で水位の変化も少なく堤防の除草も全て終え冬を向かえる状況
- ② 上塚橋の上流側の柳の木の伐採、根の撤去【川の流れを良くする工事】も80%終了?
- ③ 12月2日の朝 矢作川の上流から下流へ 黒い鳥が群れが2分間位 続けて飛ぶ 何千羽も飛んだと思われる、グループによっては雁の様に隊列を組んで飛ぶ群れもあり、ここに住んで50年 初めて見る鳥の群れでした。
- ④ 矢作川河口右岸【-1km】で行われている堤防【スーパー堤防 :法面部の幅が超広い】の補修工事も最終段階

1. 桜並木前道路の補修状況【右岸6.0~6.6km】



【11月14日時点】アスファルト舗装の修理完了
 【11月30日時点】修理箇所の端部が剥れた状態、この道路は大型車も通り、スピード出す車両も多く、この区間は20年以上前に堤防を拡幅、当該エリアは拡幅側及び境界部で50mm位の高低差【窪み】、亀裂発生

2. 矢作川河口部【右岸-1km近辺】

※農林水産省の管理する区間



河口部の法面の補修工事

ガードレールも設置され 路面舗装を残し ほぼ終了状態と思われる

11月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~7.0km 管轄出張所:安城出張所
実施日	令和元年 12月 2日	実施区間	担当区域全般

3. ゴミ放置【左岸2.45km、 1.7km 2ヶ所】



【左岸2.45km】 タイヤ等のゴミ放置



【左岸1.7km】 河川敷の奥 雑草内
【ウインドサーフィンを楽しむ人達？】

4. 事故多発道路【右岸 4.6km】



9月に修理した後 またすぐに事故発生、ガードレールが大きく変形し 11月14日に再度交換、【今年3度目】
【桜並木から南下し中畑橋手前で90度曲る場所、手前に表示なし、反対方向から行く場合は**表示有り**】

5. 上塚橋北【左岸7.0km近辺】



河川内の柳の木の伐採 【平成30年？】
【10月初旬から開始】



【11月14日時点】
伐採はほぼ終わり 根の撤去作業中



【11月30日時点】
根の撤去も終り 整地終了、現在は上流部を伐採中

【2/3】

11月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~7.0km
			管轄出張所:安城出張所
実施日	令和元年 12月 2日	実施区間	担当区域全般

6. 放置船状況【右岸 0.6km】



右岸1.8km地点は放置船多い、0.6km地点も有り
【冬に雑草が枯れ放置船が見える様になる？】

7. 中畑橋下【右岸 4.5km】



中畑橋の下が舗装、置石有り公園化されている、何らかの計画があったと思うが現在は雑草に囲まれた状態
【公園化され癒しの場所の拡大を期待】

8. 自然環境【右左岸6.7km】



【11月6日】

多くの鵜が上塚橋下の中州に集まっている

11月の下旬から鵜、白鷺が見られなくなった。

【12月2日 朝】【曇天】

多くの鳥が矢作川上流から河口方向へ2分間以上群れ飛ぶ、数千羽が飛んだと思われる、最初は大きな群れで有ったが直ぐに終わらなかったのが急遽撮影、【渡り鳥が帰るのか、来たのか？】

季節の変化に鳥の世界も環境に順応



【西尾側】

河口部で水切りで楽しむ家族、プラ ヘリコプターを飛ばす人、サッカーする若者、犬の散歩、ジョギングする人等多くの人が矢作川の回りで生活を楽しんでいる

【碧南側】

河川敷に駐車場は有るが 雑草ばかりで”憩いの場”は殆どない

【3/3】