

|     |              |        |                                    |
|-----|--------------|--------|------------------------------------|
| 12月 | 矢作川 愛護モニター報告 | モニター区間 | 矢作川:左右岸 0.0km~7.0km<br>管轄出張所:安城出張所 |
| 実施日 | 令和元年 12月 28日 | 実施区間   | 担当区域全般                             |

**【全体状況】**

- ① 川の流れも安定し朝夕の干満による水位の変化程度で汚れも殆ど見られない
- ② 白鷺、鶺鴒等 野鳥の飛来は減少【鮎の遡上との関係?】
- ③ 上塚橋上流側 中州の柳の木の伐採も完了 他の場所の柳が成長し定期的に伐採する事は不可避
- ④ 河川内外の工事も色々行われている：河口部右岸の堤防法面、堤防道路の拡幅等
- ⑤ 右岸の堤防道路の修復も多くの場所で行われているが通行料の多い場所は破損、凹みが再発【修理方法が適正か?】
- ⑥ 今回はゴミ捨てが少ない状況でした

**【1】堤防道路の破損【右岸6.0~6.6km】**




11月中旬に修理費後 1ヶ月位で再度破損  
【周りに亀裂が多く 部分修理しても強度は維持できない】

道路破損部の状況  
【桜並木の施工前後に堤防の拡幅が行われ 当該部で舗装の破損発生】

その後の対応：堤防道路の管理者へ、出張所から連絡をしました。

**【2】桜並木の竣工記念碑【右岸6.3km】**



約30年前に桜並木ができ 3月末から4月初旬の満開時は多くの人が花見客来訪

|     |              |        |                                    |
|-----|--------------|--------|------------------------------------|
| 12月 | 矢作川 愛護モニター報告 | モニター区間 | 矢作川:左右岸 0.0km~7.0km<br>管轄出張所:安城出張所 |
| 実施日 | 令和元年 12月 28日 | 実施区間   | 担当区域全般                             |

【3】右岸【中畑橋～棚尾橋間】堤防道路の拡幅工事開始



堤防道路の拡幅工事【右岸】：現在 中畑橋～棚尾橋までは車両通行不可、当該工事後は市道化？【工事発注者：碧南市 建築部 土木港湾課】

【上記堤防拡幅工事の外側で灌漑用水の暗渠化工事中】



配管工事が終わり 旧用水部のコンクリート撤去中

|     |              |        |                                    |
|-----|--------------|--------|------------------------------------|
| 12月 | 矢作川 愛護モニター報告 | モニター区間 | 矢作川:左右岸 0.0km~7.0km<br>管轄出張所:安城出張所 |
| 実施日 | 令和元年 12月 28日 | 実施区間   | 担当区域全般                             |

**【4】 棚尾橋上流部の堤防道路の路面凹凸【左岸3.4km】**



堤防外側部 路肩部が沈下【通行料は少ない場所：規制区間】

**【5】 左岸河口部【-1.5km位 距離標識無し】**



【左岸河口部】 折畳机放置

**【6】 河川敷で楽しむ人々**



テニスを楽しむ人々【左岸、西尾市の河川敷運動場】



【左岸1.0km】 ゴルフ禁止看板も付近に無し



カヌーで楽しむ人【近辺に車なく途中立寄り？】