

12月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 34.6km~41.62km
			管轄出張所:岡崎出張所
実施日	令和1年12月28日	実施区間	久澄橋~高橋

令和元年12月28日 矢作川長興寺地区護岸整備状況のレポート(1)



2018/2/1撮影の長興寺地区の状況



長興寺地区の堤内の竹林の状況

12月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 34.6km~41.62km
			管轄出張所:岡崎出張所
	令和1年12月28日	実施区間	久澄橋~高橋



2019/12/28撮影の長興寺地区の状況



平成12年の東海豪雨の時、この辺では、堤防天端から濁水がすくえるほどであった。洪水時、流れを邪魔していた竹林や堤外の砂丘が取り除かれ、流水部も拡幅され、護岸の整備されて、通水の能力が増すものと思われる。