

1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 34.6km~41.62km
			管轄出張所:岡崎出張所
実施日	令和2年1月31日	実施区間	久澄橋~高橋

令和2年1月31日 矢作川長興寺地区護岸整備状況のレポート(2)



現場の工事案内幕



上の写真の工事施工箇所の竹林等が
きれいさっぱり取り除かれた。

1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 34.6km~41.62km
			管轄出張所:岡崎出張所
	令和2年1月31日	実施区間	久澄橋~高橋



元城小学校、長興寺ポンプ場間の、堤内側の川裏や法尻に、補強のためのコンクリートブロック敷設の工事が始められていた。



昨年の19号台風で、千曲川が浸透破壊で破堤したといわれており、堤内側の、川裏や法尻の補強が進められているのは、大変心強い。