

2月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~7.0km
			管轄出張所:安城出張所
実施日	令和2年 3月 8日	実施区間	担当区域全般

**【全体状況】**

- ① 2月25日 今年初めての鶯の鳴き声を聞く、3月7日現在 庭のモクレンの花もほぼ満開
- ② ”川の流れを良くするため”の工事が進み 上塚橋の上流は終り 現在上塚橋—中畑橋間の3, 4カ所で工事が進んでおり 現在70%位の柳の木、竹が処分された。中畑橋 下流側の右左岸での樹木/除草処理も完了し今年には樹木に加え 引っ掛かっていた多くのゴミも処理された
- ③ 先月レポートした自転車、布団等のゴミ撤去、右岸1.8km地点の放置船も撤去された
- ④ 河口部では貝を取る人、寒風の中でもウインドサーフィンを楽しむ人達も見られる
- ⑤ 左岸5~6km、河川敷グラウンドでサッカー、テニス、犬の散歩等多くの人を楽しんでいる
- ⑥ 砂の堆積が増加し干潮になると 多くの場所で中州、砂地も見え 天井川化しつつある?
- ⑦ 最近では水位の変化、川の汚れもない状態が続き 河川内の樹木撤去工事も順調に進行

**1. 川の流れを良くするための樹木撤去工事 【上塚橋—中畑橋間 右左岸 4.5~7km】**



**【撤去工事前写真】**

(19年8月)

上塚橋の欄干の上まで柳の木は伸びていた



**【増水時の写真】**

(19年8月)

(1.5m水位上昇)

中州も柳の木、雑草で覆われていた



**【撤去工事後状況】**

(20年3月2日)

樹木、竹が撤去され景色が一変

2020/03/02

2月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~7.0km 管轄出張所:安城出張所
実施日	令和2年 3月 8日	実施区間	担当区域全般

**2. 樹木撤去工事中の写真**  
【右左岸5~7km】



工事中：手前は枝が集められ中州は  
工事前の状況



除草機で  
草刈り



撤去樹木  
輸送車  
【キャタ  
ピラー車】



工事中：柳の根、葦、草等の根まで除去



この近辺の中州は1.2m位堆積している

**3-1. 堤防内外の状況**



車両の突込み事



【右岸5km】 中畑橋上流の90度曲る地点、今年3回目の  
ガードレール取替え実施

【右岸3.6km】 堤防の拡幅工事もほぼ終了

**[2/3]**

2月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~7.0km
			管轄出張所:安城出張所
実施日	令和2年 3月 8日	実施区間	担当区域全般

### 3-2. 堤防内外の状況



【右岸3.6km】堤防下の用水の暗渠化工事中



【右岸3.6km】河川内の樹木撤去、除草完了



【右岸1.8km】放置船撤去跡【H26年以前より放置】



【左岸-1km】アサリ獲り（水深も浅く作業もし易い）



【左岸-1.5km】干潮ではない時でも洲が見える



【左岸-2km】放置された机【2ヶ月以上前から放置】  
※近日中に回収予定