

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~7.0km
			管轄出張所:安城出張所
実施日	令和2年 4月 4日	実施区間	担当区域全般

【全体状況】

- ① 雨天時は水位が増水するが、2~3日で平常に戻り 水の汚れも無く通常状態を維持
- ② ゴミ等の投棄も少ない状況
- ③ 鷺塚橋一中畑橋間は柳の木、竹の撤去が70%位終了、3月末で工事は終了したが中州等まだ未終了
上塚橋上流の柳の木を撤去した後は 菜の花が一斉に咲き 黄色の絨毯が引かれた様で非常に綺麗
- ④ 【右岸5.8~6.5km】桜並木、週末の4月4日 桜が満開で多くの人が花見、木の下で食事、散歩を楽しむ
- ⑤ タンポポ、モクレン等多くの花に癒され、土筆は4度ほど我家の食卓にのぼる
- ⑥ 鶯の鳴き声、空は鶯、水面は白鷺、カモメ等多くの鳥が見られる時期になってきました
- ⑦ 太公望、ウィンドサーフィン、ウォータージェット、テント内で食事等 終末は家族連れで楽しむ人々も

1. ゴミ拾い活動【右岸6.8km 上塚橋下流側】



市内の建設会社の方々による
ゴミ拾い活動【1回/2ヶ月位?】

2. 満開の桜：4月4日【上塚橋一中畑橋 5~6km区間】



碧南側：堤防道路沿いの桜並木



西尾側：河川敷緑地 上側の堤防道路沿い

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~7.0km
			管轄出張所:安城出張所
実施日	令和2年 4月 4日	実施区間	担当区域全般

3. 川の流れを良くするための樹木撤去状況 : 3月末に工事終了【右左岸4.5~7.5km】



上塚橋上流 : 工事終了後 満開の菜の花
【以前は欄干より上まで柳の木が伸びていた】



【右岸5km】中州も含めまだ多くの樹木、竹林が残る

4. 河川、堤防道路の状況



【右岸 3.3~4.5km】3月末で 堤防道路の工事完了



【右岸1.6km】葦原の中の放置船?【碧南側が多い】

5. 週末は多くの方が河川で楽しむ【左岸1.8km】



30台以上の車 : テントを張り家族で楽しむ人も



ウィンドサーフィン、水上バイク等 色々な楽しみも

【2/3】

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~7.0km
			管轄出張所:安城出張所
実施日	令和2年 4月 4日	実施区間	担当区域全般

6. 自然との共存【河口部】



魚釣りをする人、この近くで沢山の”ボラのジャンプ”が見られた



カモメ等色々な鳥の餌場、休息場所に

【左岸5.5~7km】西尾側の河川敷緑地



犬の散歩を含め 平日、週末を問わずウォーキングをする人は多い【芝は何時も刈り込まれ環境は良い】



週末は サッカー、野球、テニスは皆さんが利用

【堤防道路の環境】

片側1車線しかない上塚橋西側交差点は 通行量が多く毎朝 北方向【堤防道路】、西方向【橋上】に向かう車両は300~700m位渋滞。橋 及び 堤防の痛みの減少、排ガス及び 通勤時間の無駄削減のため検討が必要、平面交差では対応不可、立体交差化のため橋の下を通行できる様な方策もあるのでは。【当該交差点は道路幅に余裕がなく 東行きを除く3方向は右折車両が2台以上有ると最悪1信号で2、3台しか通過できない】

【3/3】