

4月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~7.0km
			管轄出張所:安城出張所
実施日	令和2年 5月 8日	実施区間	担当区域全般

**【河川状況全般】**

- ① 鹿乗川の水は田植え時期は濁り 上塚橋の西側部で矢作川に合流するが 水量差で川全体の汚れにはならない、田植え、夏野菜の植え付け時期で田畑の水使用量も増加し羽布ダムからの水量では不足し 鹿乗川からの取水が不可避で 上塚橋近辺より下流域に配水される  
【JAは田植え前後の田圃から泥水排水量の削減活動を展開中、油が淵のクリーン化が進まない要因にも?】
- ② 上塚橋下流域では雉の鳴き声、1日中 鶯の鳴き声も聞けます、先月のレポートで菜の花が満開と書きましたが 今回は樹木撤去工事が後から行われた 別の中州で菜の花が咲き常に自然は変化
- ③ コロナ禍で河川敷駐車場は閉鎖されましたが 堤防上に駐車し 散歩をする人、中州で遊ぶ人、貝採りする人、ウインド/カイトサーフィン、堤防で土手滑りをする親子、太公望、河川敷でバーベキューする人 テニス、サッカー、キャッチボールする親子等 今まで見られなかった多くの活動が見られた  
【サーファーの車は名古屋、岡崎、三重、豊田等 市外No.も見られた】
- ④ 窓から投げ捨てたと思われるゴミが多々見られた、右岸6.5km近辺の桜並木内にソファの放置有り
- ⑤ 5月7日から除草作業が始まった 【上塚橋近辺】

**1. 路面の亀裂、破損【左岸6.8km近辺】**



通行量も多くセンターラインも引けない道幅



路面の破損、亀裂、段差が見られる

**2. 放置ゴミ**



【右岸.6. 5km】ソファの放置



【左岸-3km?】

放置禁止  
看板下に  
ゴミ放置

4月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~7.0km
			管轄出張所:安城出張所
実施日	令和2年 5月 8日	実施区間	担当区域全般

### 3. 河川敷駐車場入口に自肅要請貼紙



【堤防上に駐車した車両】



【左岸6.8km近辺】  
河川敷に降りて人、  
犬の散歩



【右左岸1.5km】  
サーファーの車両  
【市外No.も見られる】

駐車車両：両岸の6、7ヶ所で見られた

### 4. 除草作業の開始【右岸7kmより下流】




上塚橋から始まった除草作業【右岸7km】



堤防道路は市道のため上部1m位は各市で除草を行う

### 5-1. 堤防周りの自然環境、川で楽しむ人々



【右岸7km】上塚橋の上下流両方で菜の花が咲いている



貝を取る人、釣り人が多くの場所で楽しんでいた

【2/3】

4月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~7.0km
			管轄出張所:安城出張所
実施日	令和2年 5月 8日	実施区間	担当区域全般

5-2. 堤防周りの自然環境、川を楽しむ人々



満ち潮で作業を終えた人に聞いたところ貝採ジョレン【マンガ、ワイア隙間8mm位?】を使ってシジミ収穫



家族で貝採り



漁師の方も作業



河口部両岸で玉葱収穫状況、田植えは殆ど終わっている



ウィンドサーフィン、を楽しむ人々【15人以上】



バーベキューを楽しむ人々【火は使用禁止?】

**[3/3]**