

4月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 34.6km~41.62km 管轄出張所:岡崎出張所
実施日	令和2年4月29日	実施区間	久澄橋~高橋

## 令和2年4月29日 矢作川長興寺地区護岸整備状況のレポート(5)



現場の工事案内幕



今回の工事の最終段階の仕上げが行われていた。  
斜面に芝生種子を吹き付けていた。

4月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 34.6km~41.62km 管轄出張所:岡崎出張所
	令和2年4月29日	実施区間	久澄橋~高橋



38.7km地点の工事状況。護岸工事の最終段階の水辺の敷石と、斜面の仕上げ、芝生の種の吹きふけが行われていた。



以前、ここには、竜宮社が祀られており、神社一帯は、こんもりした丘であった。その丘は、岩盤であり、工事によって岩盤が現れている。今回の工事では、取り除かないようだが、早くとりのぞき、洪水に備えてほしい。

工事施工箇所の写真(一番最初の写真)にあるように、自然形体である堤外の河道が、現代の土木工事で、安全な河道へと整備されようとしている。