

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~21.0km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 2年 5月 7日	実施区間	右岸19.0km~20.0km付近

今回の報告は樹木伐採が行われている右岸18kmから19km付近と堤防工事が終了した右岸16kmから18km付近の様子を報告します。



十五夜の夜に右岸20km付近の渡橋から対岸を撮影。



右岸19km付近では伐採された木々が積まれていた。

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~21.0km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 2年 5月 8日	実施区間	右岸19.0km~18.0km付近



右岸19km付近では遠方に作業中の重機が見られた。



右岸18km付近。この時点では伐採の様子は見られなかった。

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~21.0km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 2年 5月 14日	実施区間	左岸17.0km~19.0km付近

この日は左岸の美矢井橋河川緑地の様子を撮影。



美矢井橋の右岸より下流を撮影。



美矢井橋より上流の河川敷では早朝から運動する人たちが見られた。

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~21.0km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 2年 5月 14日	実施区間	左岸19.0km~20.0km付近



左岸19km付近から対岸の様子。伐採中の重機が見られた。



左岸19km付近の様子。堤防で河川を楽しむ人たちが多く見られた。

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~21.0km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 2年 5月 20日	実施区間	右岸18.0km~19.0km付近



右岸18km付近の美矢井橋からの様子。まだ伐採の様子は見られなかった。



右岸18km付近から上流の様子。重機による伐採が行われていた。

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~21.0km
			管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 2年 5月 29日	実施区間	右岸16.0km~17.0km付近

通行止めになっていた右岸16km付近から18km付近の堤防工事後の様子。



右岸16km付近の様子。堤防の補強工事が終了していた。



堤防は補強されて河川敷も整地されていた。

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~21.0km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 2年 5月 29日	実施区間	右岸16.0km~17.0km付近



堤防道路は舗装が新しく整備されていた。



斜面も綺麗に整備されていた。

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~21.0km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 2年 5月 29日	実施区間	右岸18.0km~19.0km付近



右岸18kmの様子。この辺りでも伐採が行われていた。



伐採により河川敷にある構造物が見れるようになった。
河川敷の見晴らしが格段に良くなった。

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸15.0km~21.0km 管轄出張所:岡崎・安城出張所
実施日	令和 2年 5月 29日	実施区間	右岸18.0km~19.0km付近



山積みの木々などから作業の進捗がみえた。



今後も伐採の様子を注視していきたいと思った。

以上で5月の報告を終わります。

河川愛護モニター