

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸 34.6km~41.62km
			管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和2年5月29日	実施区間	久澄橋~高橋

## 令和2年5月29日 矢作川長興寺地区護岸整備状況のレポート(6)



現場の工事案内幕



工事が完成しており、広いオープンスペースが出現している。昔の竹林が全くない開放的な空間となった。

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸 34.6km~41.62km
			管轄出張所: 岡崎出張所
	令和2年5月29日	実施区間	久澄橋~高橋



38.7km地点の状況。護岸の水辺に敷石と、斜面に芝生のが張られていた。



以前、ここには、竜宮社が祀られており、神社一帯は、こんもりした丘であった。その丘は、岩盤であり、工事によって岩盤が現れている。今回の工事では、取り除かないようだが、早くとり

工事施工箇所の写真(一番最初の写真)にあるように、自然形体である堤外の河道が、現代の土木工事で、安全な河道へと整備された。