

9月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸 0.0km~7.0km
			管轄出張所: 安城出張所
実施日	令和 2年 9月 28日	実施区間	矢作川右岸4.2Km付近

◇実施場所: 矢作川右岸(4.2km付近)

◇実施時状況: 9/28(月)晴れ

写真①



写真②



写真① 同所は堤防ではあるが車両で来ることが難しい場所のため、散歩やジョギングの場所となっている。道路は損傷もなく、反射板等も破損や歪みは認められない。

写真② 写真①のすぐ横では彼岸花が植えられているのか、並んで咲いているのを発見。同所は草の刈り取りがされており、管理されている様子が認められる。

写真③



写真④



写真③④ 同所の堤内も雑草が繁茂している。また、不法投棄の抑止を呼びかける看板があるものの、同看板への落書きが認められた。また、若干のゴミの投機も認められたため、今後も注意が必要と思料。