

11月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~7.0km 管轄出張所:安城出張所
実施日	令和 2年 11月 30日	実施区間	矢作川右岸2.8km付近

◇実施場所:矢作川右岸(2.8km付近)

◇実施時状況:11/30(月)晴れ

写真①



写真②



写真①② 同所堤防路上にはヒビもなくきれいな状態が保たれている。

また、堤外地には雑草が多いものの、枯れ始めている。

人通りや車通りが少なく、街灯もない場所なので、不法投棄の温床になる虞がある。

定期的なパトロールが行われることが望ましい。

写真③



写真③ 同所堤内地は除草作業が完了しており、ゴミも見受けられなかった。

ただ、用水路(赤枠内)にはゴミとヘドロが若干認められた。

きれいな状況を作り出し、維持する事は容易ではない事を改めて感じさせられた。

その他 河川内は中洲状の場所が点在し、その場所に鳥類が集まっているのをしばしば見かける。このまま河川がきれいな状態であり続けることを切に願うものである。