

12月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川・左右岸 0.0km～7.0km
			管轄出張所:安城出張所
実施日	令和 2年 12月 21日	実施区間	矢作川左岸7.0Km

◇実施場所:矢作川7左岸(7.0km付近)  
◆実施時間:2015年1月17日

◇実施時状況:12/21(月)晴れ


写真①



## 写真②



写真③



写真①は、8月に確認し報告を行った際の立て看板の状況である。

写真②は、今回確認した同所の状況である。

傾きの修繕が認められたものの、看板自体は破損が残ったままなのが残念である。

また、同所において雑草が繁茂していた状況も除草作業が行われており、景観が大幅に改善されていた。

写真③において、河川の法面下部には雑草が繁茂しており、一部においてゴミの投棄や破損した看板の放置が認められた。

心無い行為にただただ残念  
でならない。