

12月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~20.0km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 2年 12月 1日	実施区間	右岸15.0km~17.0km付近

今回の報告は除草作業が行われた様子を主に報告します。



右岸15km付近から下流を撮影。昨夜の満月が水面に映っている。



右岸16.6km付近から下流を撮影。
河川敷が除草されている様子が見える。

12月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~20.0km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 2年 12月 6日	実施区間	左岸16.0km~17.0km付近



左岸16km付近より上流を撮影。




右岸17km付近より上流を撮影。重機による伐採の様子。

12月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km～20.0km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 2年 12月 22日	実施区間	右岸16.0km～17.0km付近



2020/12/22 06:26

右岸16km付近より下流を撮影。



2020/12/22 06:27

右岸16km付近より上流を撮影。

12月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~20.0km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 2年 12月 22日	実施区間	右岸19.0km~20.0km付近



右岸19km付近より上流を撮影。



右岸20km付近より上流を撮影。

12月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~20.0km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 2年 12月 25日	実施区間	左岸18.0km~19.0km付近



左岸18km付近の美矢井橋より下流を撮影。霧が発生している。



左岸18.4km付近より下流を撮影。河川には霧が溜まっている。

12月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~20.0km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 2年 12月 29日	実施区間	右岸18.0km~20.0km付近



左岸20km付近の渡橋より下流を撮影。
右側の中洲でトレーニングする人達が見える。



右岸18km付近より対岸を撮影。UAV飛行機を操縦する人達が見える。

12月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~20.0km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 2年 12月 29日	実施区間	右岸16.0km~17.0km付近



右岸16.8km付近より下流を撮影。水量が少ない様子。



右岸16km付近より下流を撮影。

12月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸15.0km~20.0km 管轄出張所:岡崎・安城出張所
実施日	令和 2年 12月 29日	実施区間	右岸15.0km~16.0km付近



右岸16km付近より対岸を撮影。



右岸15km付近より下流を撮影。河川でキャンプする人達が見える。

12月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸15.0km～20.0km 管轄出張所:岡崎・安城出張所
実施日	令和 2年 12月 11日, 29日	実施区間	右岸16.0km～20.0km付近

《 12月に河川で見かけた草花 》

この時期に見かけた草花を調べてみました。



イノゴサ 狗尾草 イネ科イノゴサ属

日当たりのよい平地に多い1年草。高さ40～70cm。葉は線状披針形で、下部には葉鞘がある。8～11月、茎頂に長さ3～8cmの円柱形で緑色の花穂をつける。花穂は直立か、やや一方に傾く。別名初ヅヤツ。 1)



セイヨウカラシ 西洋芥子菜 アブラナ科アブラナ属

引用文献

1): 菱山忠三郎 身近な野草・雑草 株式会社主婦の友社

以上で12月の報告を終わります。

河川愛護モニター