

1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸 0.0km~7.0km 管轄出張所: 安城出張所
実施日	令和 3年 1月 30日	実施区間	矢作川右岸5.4Km

◇実施場所: 矢作川左岸 (5.4km付近)

◇実施時状況: 1/30(月) 晴れ

写真①



写真②



写真③



写真④



写真①は、右岸5.4Km地点の堤内地。同所を監視しているという看板が掲出されており、更に写真②の看板には行政の管理地である事等を告知していた。

写真②は、同看板の地点を撮影したもの。同所には奥へ続く小径が認められた。

写真③④は、写真②の小径を奥に進んだ先の状況である。

所々にゴミらしきものが認められた。

河川の増水時に漂着したものか人為的なものかは不明だが、人が入り込んでいる形跡はあるため、定期的な確認が必要であると思料。