

2月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 34.6km~41.62km 管轄出張所:岡崎出張所
実施日	令和3年2月27日	実施区間	久澄橋~高橋

## 令和2年度 矢作川森地区堤防補強工事 (レポート4報)



＜令和3年2月27日撮影＞  
御立公園の下流部で、令和2年度矢作川森地区  
堤防補強工事が終了していた。



＜令和3年2月27日撮影＞  
この処に遺跡があるとのこと。



＜令和3年2月27日撮影＞  
御立公園の下流部で、令和2年度矢作川森地区堤防補強工事が終了していた。まだ、  
堤外に土が残されていたので、工事関係者に聞いたら、残されていた土のところは、遺  
跡がありその遺跡調査後、撤去または除去するかされること。

令和2年度矢作川森地区堤防補強工事の  
河道掘削は終了しましたが、堤防補強工事  
は引き続き施工中です。

河川愛護モニター

2月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 34.6km~41.62km 管轄出張所:岡崎出張所
実施日	令和3年2月27日	実施区間	久澄橋~高橋

## 一級河川安永川改修事業が完了

平成20年度より工事を進められてきた一級河川安永川改修事業が、令和3年1月に完了した。



<令和3年2月27日撮影>

準用河川初陣川(写真左側)、準用河川安永川(写真右側)から、一級河川安永川への導入開口部、ビオトープの工法がとられており、自然な河川景観が作られている。



<令和3年2月27日撮影>

準用河川安永川から、  
一級河川安永川への導入開口部