

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~7.0km
			管轄出張所:安城出張所
実施日	令和 3年 3月 31日	実施区間	矢作川左岸0~3Km

◇実施場所:矢作川左岸(0~3km付近)

◇実施時状況:3/31(水)晴れ

写真①



写真②



同所は左岸3.2Km地点、棚尾橋付近堤防道。
同所通過時、ゴミが放置されているのを発見。

写真③



写真③は左岸2.6Km地点付近、矢作川大橋付近堤防道。

こちらもゴミが放置されているのを発見。

上記二カ所以外にも、左岸0.2Km地点にもゴミが放置されているのを確認した。

これらの地点は通常の人通りは少ないものの、そこに車両を止めて何かをしている人の姿を認めた。

また、Googleマップ上で同所を検索すると、同じ場所でゴミが置かれている状況を認めた。

(マップデータは過去のものである)

同所は所謂不法投棄が行いやすい状況にあるため、同行為が相次いでいると思料。

対策が必要であると感じた。