

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~20.0km
			管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 3年 3月 17日	実施区間	左岸15.0km~16.0km付近

今回は春が近づいた河川の景色を報告します。



左岸15km付近から上流を撮影。
河川敷では緑が増え始めた。



左岸16km付近から上流を撮影。

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~20.0km
			管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 3年 3月 19日	実施区間	右岸15.0km~16.0km付近




右岸15km付近より上流を撮影。



右岸16km付近より上流を撮影。
斜面も緑の広がりがみえる。

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~20.0km
			管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 3年 3月 19日	実施区間	右岸17.0km~18.0km付近



右岸17km付近より上流を撮影。



右岸18km付近より下流を撮影。

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km～20.0km
			管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 3年 3月 22日	実施区間	右岸15.0km～16.0km付近



右岸15km付近より上流を撮影。
雨による増水がみえる。



右岸18km付近より上流を撮影。

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km～20.0km
			管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 3年 3月 22日	実施区間	右岸17.0km～18.0km付近



通行止めが解除された右岸17km付近の様子。
斜面が造成されている。



河川敷側の様子。

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km～20.0km
			管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 3年 3月 29日	実施区間	右岸16.0km～18.0km付近

《 3月に河川で見かけた草花 》
この時期に見かけた草花を紹介します。

3月は多くの緑が芽生え始め、
河川は色鮮やかに映った。



3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~20.0km
			管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 3年 3月 30日	実施区間	右岸17.3km~17.6km付近

数日前の大雨で斜面が崩れているところが見られた。

現在は補修が完了しています。



右岸17.3km付近の河川敷から斜面を撮影



右岸17.5km付近の様子。

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~20.0km
			管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 3年 3月 30日	実施区間	左右岸16.0km~19.0km付近



多くの緑が春の訪れを感じさせてくれました。

以上で3月の報告を終わります。

河川愛護モニター

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km～20.0km
			管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 3年 3月 31日	実施区間	左岸15.0km～16.0km付近



左岸15km付近より上流を撮影。
多くの緑に覆われている。



左岸15.km付近より上流を撮影。