

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸 34.6km~41.62km
			管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和3年3月27日	実施区間	久澄橋~高橋

## 令和2年度 矢作川森地区堤防補強工事 (レポート5報)



### <令和3年3月27日撮影>

御立公園の下流部で、令和2年度矢作川森地区堤防補強工事が終了していた。まだ、堤外に土が残されていたので、工事関係者に聞いたら、残されていた土のところは、遺跡がありその遺跡調査後、撤去または除去するかされるとのこと。

遺跡の内容を調べたら、牛寺廃寺跡(ゴデラハイジ)とのこと、古墳・奈良時代の寺院址とのこと。河川段丘にお寺があったとは、ロマンを感じます。



牛寺廃寺跡  
(ゴデラハイジ)

3月	矢作川 愛護モニタ一報告	モニター区間	矢作川: 左右岸 34.6km~41.62km
			管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和3年3月27日	実施区間	久澄橋~高橋



<令和3年3月27日撮影>  
 令和2年度矢作川森地区堤防補強工事が行われており、堤防堤内下部の補強として、1m角ブロックが敷き詰められていた。