

4月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~7.0km 管轄出張所:安城出張所
実施日	令和 3年 4月 19日	実施区間	矢作川右岸3.6Km付近

◇実施場所:矢作川右岸(3.6km付近)  
◇実施時状況:4/19(月)晴れ  
写真①




同所は矢作川堤防。  
赤丸部分にあるようにこの奥へは車両進入不可のため散歩・ジョギングコースとして利用している人をしばしば見受けられる。

写真②



写真①を反対側に向かって撮影。  
棚尾橋(赤丸部分)から直結しており、車両の通行は頻繁に見受けられる。  
写真①②ともに、同所が国土交通省管理である旨を告知する看板の掲出を確認。

写真③



同所訪問時に一般車両の駐車を確認。  
車両が離れた後、廃棄物が散逸している状況を確認。  
同車両が行ったかどうかは不明だが別の日時にも同所に駐車があった事から鑑みて日常的に利用があるものと思料。  
定期的な監視が必要であると思われる。