

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~7.0km 管轄出張所:安城出張所
実施日	令和 3年 5月 31日	実施区間	矢作川左岸6.8Km付近

◇実施場所:矢作川左岸(6.8km付近)

◇実施時状況:5/31(月)晴れ

写真①



西尾緑地駐車場の状況。

緊急事態宣言下により同駐車場への出入が制限されている模様。

雑草が繁茂しており、若干廃棄物が落下している状況が認められる。

写真②



写真③



写真②、写真③は同所の堤防上道路の状況を撮影したものである。

昨夏同所のひび割れ状況を報告しているが、その後修繕はなされていない模様。同所は柵もなくすれ違い時に若干端に寄り合ってすれ違うことが多いため同所の段差によりハンドルがとられる可能性がある。このひび割れは、上塚橋付近まで続いていることもあり、早急な対策を期待したい。