

6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~20.0km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 3年 6月 3日	実施区間	右岸15.0km~16.0km付近

今回は初夏を迎えた河川の景色を報告します。



2021/06/03 06:12

右岸15km付近から上流を撮影。多くの草が茂っている。



2021/06/03 06:17

右岸16km付近から上流を撮影。

6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~20.0km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 3年 6月 3日	実施区間	右岸17.0km~18.0km付近



右岸17km付近より上流を撮影。



右岸17.8km付近より上流を撮影。

6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~20.0km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 3年 6月 12日	実施区間	右岸18.0km~19.0km付近



右岸18km付近より上流を撮影。



右岸18.8km付近より上流を撮影。斜面は除草が行われた。

6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~20.0km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 3年 6月 12日	実施区間	右岸19.0km~20.0km付近



右岸19.4km付近より上流を撮影。除草の様子。



右岸19.4km付近より上流を撮影。反対側斜面も除草が済んでいた。

6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km～20.0km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 3年 6月 23日	実施区間	左岸15.0km～17.0km付近



左岸15km付近より上流を撮影。



左岸17km付近より上流を撮影。

6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~20.0km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 3年 6月 23日	実施区間	左岸17.0km~18.0km付近



左岸17.8km付近より上流を撮影。



斜面を除草する機械（左）と平面を除草する機械（右）
機械の全方部分を交換しどちらにも対応できるように見える。

6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~20.0km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 3年 6月 26日	実施区間	右岸17.0km~18.0km付近

緊急事態宣言が解除されて河川の利用が活発になった。



右岸17km付近の河川敷。うなぎなどを操縦する人々。



右岸16.8km付近の川島河川敷公園の様子。

6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~20.0km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 3年 6月30日	実施区間	右岸16.0km~17.0km付近

道路の様子



以前に見かけた道路の陥没箇所は改修の準備が始まった。

以上で6月の報告を終わります。

今回にて今年度の報告を終了します。ご覧いただいた皆様、ありがとうございました。

河川をご利用の皆様はお気づきかもしれませんが、河川のゴミは少なくありません。

最近では企業をはじめSDGsなどの環境問題に取り組む様子がみられています。

限られた資源を大切にそれを後世に残していくことが大切であると感じました。

河川は私たちの大切な資源だと思います。