

8月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所
実施日	令和3年8月6日	実施区間	中畑橋から上塚橋区間

今日は、中畑橋右岸から上流に歩き、上塚橋を渡り左岸を下流方向に散策しました。

右岸6.0 km付近



右岸を歩くなかで、上塚橋までの一部表のり路肩の草丈が高く道路舗装側に茂ってクルマのすれ違いに気を遣った。草刈りをお願いしたい。



上塚橋から下流を望む

鹿乗川との合流が影響なのか、矢作川の河道に中州が多数あり、河積を広げるため計画的な撤去を望む。下流は天井川で破堤すると被害は甚大になる。最近の河川の被害ニュースは、他人事ではなく感じられ、怖い。

河床は流量等の調査を行い、必要に応じて掘削をしています。

8月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所
実施日	令和3年8月6日	実施区間	中畑橋から上塚橋区間

上流から中畑橋を望む



橋脚に水位標を設置して、増水時に氾濫注意水位・氾濫警戒水位を知って貰い危機意識を持って貰う。



左岸6.4km地点

太陽光パネルが乾燥した鳥糞により汚れていた。強い雨が降れば綺麗になるかもしれない。報告のみ

8月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所
実施日	令和3年8月6日	実施区間	中畑橋から上塚橋区間

左岸5.2km付近から4.8km付近まで



相当以前より、左岸の管理堤防が一部区間繋がっていない。河川から一宅地において狭い生活道路が並行しているため代替している。



左岸4.8km付近

同上、管理堤防なし

8月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所
実施日	令和3年8月6日	実施区間	中畑橋から上塚橋区間

右岸6.8km付近



河川高水敷にユリの群生を見つけました。タカサゴユリでしょうか。