

8 月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 15.0km~21.0km
			管轄出張所:岡崎・安城出張所
実施日	令和 3 年 8 月 17 日(火) 13:00~13:30頃 雨	実施区間	20km付近/右岸 堤防道路沿い

◆モニター伴野によるレポートの第2回目は河口から20km付近の右岸・堤防道路沿いからお届けします。



◆このひもどんよりとした空。連日の大雨により、矢作川の水量も増していることがよく分かります。



◆雨をたっぷり吸い込んだ雑草は、半ば木のようになり成長して生い茂っていました。

◆堤防道路には生活ごみと思しきゴミが落ちていました。悲しい光景ですが、何が付着しているかわかりません。拾いたい気持ちはありましたが、そのままに...

8 月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 15.0km~21.0km
			管轄出張所:岡崎・安城出張所
実施日	令和 3 年 8 月 17 日(火) 13:00~13:30頃 雨	実施区間	20km付近/右岸 堤防道路沿い



◆これもゴミか漂流物か・・・堤防の草むらににブイ？らしきものが浮ていました。

◆梅雨前線が停滞し、異常なまでに雨が多い8月でした。訪れた当日も、私が矢作川に着いた頃に振り出した雨。無暗に川には近づき過ぎず、出来る範囲で観察しました。この大雨で、各地に大きな水害が発生しています。避難場所や避難経路、持ち出し品の確認など、出来るだけの備えをしておかなければと、増水した矢作川を見て改めて思いました。