

8月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 3年 8月 20日	実施区間	右岸34.6km~35.0km付近

【第2回】竜宮橋と鵜の首橋
今回は鵜の首橋を中心に報告をします。



2021/08/20 06:00

右岸34.6km付近の水源橋を撮影。



2021/08/20 06:10

右岸35km付近から下流を撮影。雨上がりで霧が見える。

8月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 3年 8月 20日	実施区間	左岸37.0km~38.0km付近



左岸37.6km付近の竜宮橋付近を撮影。



現在の竜宮橋の下流に新しい橋を建設している。

8月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 3年 8月 20日	実施区間	左岸36.0km~37.0km付近



左岸37km付近の河岸より上流の鶴の首橋を撮影。



左岸37km付近の河岸より下流を撮影。
左側の枝に漂流物があり増水時の水位がうかがえる。

8月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 3年 8月 20日	実施区間	左岸35.0km~36.0km付近

こちらは山室橋の様子。




左岸36km付近より下流を撮影。遠方に山室橋が見える。



左岸35km付近より上流を撮影。右奥に山室橋が見える。

8月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 3年 8月 31日	実施区間	右岸36.6km~37.0km付近

こちらからは鵜の首橋の様子。



右岸より上鵜の首橋入り口を撮影。林の中にある赤色が印象的。



鵜の首橋の右岸より下流を撮影。水面は穏やかであった。

8月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 3年 8月 31日	実施区間	右岸36.6km~37.0km付近



鵜の首橋の右岸より上流を撮影。




鵜の首橋の途中から右岸を撮影。周りは緑が多く茂っている。

8月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 3年 8月 31日	実施区間	左岸36.6km~37.0km付近



左岸より上鶴の首橋入り口を撮影。こちらは住宅の合間にある。



左岸より上鶴の首橋入り口を撮影。橋の右肩には注意表示板が見える。

8月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6.km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 3年 8月 31日	実施区間	左岸36.6km~37.0km付近



鵜の首橋中央付近より上流を撮影。竜宮橋が見える。



鵜の首橋中央付近より下流を撮影。

8月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 3年 8月 31日	実施区間	左岸36.4km~37.4km付近

遠景から見た鵜の首橋。



左岸36.5km付近より下流を撮影。



左岸37.5km付近より上流を撮影。

以上で8月の報告を終わります。

河川愛護モニター