

9月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所
実施日	令和3年9月10日	実施区間	棚尾橋から左岸下流1.0km区間

今日は、棚尾橋から左岸下流方向に歩き、矢作川大橋を越えて河口1.0km付近まで散策しました。

棚尾橋の橋脚、碧南市方向を撮す。



河川と橋梁の景観美がありました。

風がなく、波がなく、水面が鏡のようで、とても穏やかな感じでした。

棚尾橋の橋台を下流から撮す



今日は自転車をこの近くに止めて左岸(西尾市側)を歩きます。

9月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所
実施日	令和3年9月10日	実施区間	棚尾橋から左岸下流1.0km区間

左岸下流方向3.1km付近



少し目を止める、ピンク色の野草の一団がありました。走馬看花、下馬看花

同左岸下流方向3.1km付近



ピンク色の野草のアップ画像
草の名前は、ツルボ(蔓穂)でしょうか？

9月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所
実施日	令和3年9月10日	実施区間	棚尾橋から左岸下流1.0km区間

左岸上流方向2.9km付近



堤防舗装の傷みがあります。
市道管理と思われますが、舗装延長もあり、優先順位もあるので、予算を含め計画的な対策を考えて頂けたらと思います報告します。

同左岸下流方向2.9km付近



下流方向のアップ画像

9月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所
実施日	令和3年9月10日	実施区間	棚尾橋から左岸下流1.0km区間

左岸下流方向2.0km



川幅が広いです。400～500メートルあるでしょうか？

対岸遠くには碧南火力発電所が見えます。

散策中に釣り人やラジコン飛行機の離陸を見入りました。主翼は2m程ありました。今日の天候は良く長閑(のどか)でした。

←ラジコン機は、
鉄塔右上を飛ぶ

左岸下流方向2.0km



碧南火力発電所をズームアップしました。波がなく水面は穏やかで火力発電所が映っています。

1.0km地点で折り返しましたが、河口まで2.0km時季を見て行こうと思います。護岸高は海拔5.5mで堤防道路より嵩上げされていました。