

9 月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 15.0km~21.0km
			管轄出張所:岡崎・安城出張所
実施日	令和 3 年 9 月 16 日(木) 10:30~11:15頃 晴れ	実施区間	19.4~19.0km/右岸 堤防道路沿い



◆この日は台風14号が接近中も、安城・岡崎の矢作川上空はまだ晴天。川の流れも穏やかです。



◆19.4~19.2km右岸、路面のアスファルトが剥がれて穴が開いていました。部分的には補修されているものの、路面のひび割れが目立ちました。この区間の堤防道路は幹線道路に挟まれており、日中の交通量は多く、傷むのも仕方ないですね。



◆これも不法投棄？ 19.2km表示板の足元に、座椅子？らしき巨大ゴミが草に埋もれていました。残念な光景です。


9 月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 15.0km~21.0km
			管轄出張所:岡崎・安城出張所
実施日	令和 3 年 9 月 16 日(木) 10:30~11:15頃 晴れ	実施区間	19.4~19.0km/右岸 堤防道路沿い



◆19.2km地点から、河口側(左)と上流側(右)を望む。河川の草木が成長著しいです。



◆この辺りの法面には雑草に混じって彼岸花が咲いていました。赤い点々が可愛らしいです。



◆ほんの400m程歩いただけですが、可燃ごみ若干と空き缶、ペットボトルを10個ほど拾いました(軍手装着、素手は避けて)。比較的新しいゴミが多いのも気になります。きれいな河川環境をみんなの手で持続可能にしたいですね。