

11月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~7.0km
			管轄出張所:安城出張所
実施日	令和 3年 11月 16日	実施区間	碧南-西尾区間(中畑橋)



【令和3年11月16日】

河川敷への入り口のチェーンは開いていましたが、看板での注意喚起はされていました。

1. 8<sup>キロ</sup>ポスト付近の看板が倒れていました。



1. 8<sup>キロ</sup>付近です。全体的にとってもキレイに利用されているように見えました。草がある所には少し大きめのゴミが落ちていました。

(発泡スチロール、ゴミ袋ほか)



道路沿いの草はきれいに刈られ、見通しもよくなり、とても通行しやすくなりました。(矢作大橋付近)

草がないと、ゴミも捨てられず、きれいな状態を維持できていると感じました。