

1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 1月 9日	実施区間	右岸34.6km~35.6km付近

【第7回】久澄橋～竜宮橋間
今回は対象区間内でみられた工事の様子を中心に報告をします。



水源橋工事の様子。



水源橋の上流では消防団の活動が行われていた。

1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 1月 9日	実施区間	右岸34.6km~35.6km付近



ラジコンボートやヨットを操縦する人々の様子。



ラジコン飛行機はアコバット飛行をしていた。

1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 1月 9日	実施区間	右岸37.4km~37.8km付近



左岸37.5km付近の様子。対岸では工事の様子がみれる。



水面は静かで透明度も高い。

1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 1月 9日	実施区間	右岸37.4km~37.8km付近



建設中の新しい竜宮橋の様子。水面に映る姿からも高い透明度がわかる。



上流側から見た現在の竜宮橋。奥の幅広の架橋が新しい竜宮橋。

1月	矢作川 愛護モニタ一報告	モニタ一区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 1月 9日	実施区間	右岸37.6km~38.2km付近



右岸38.0km付近より下流を撮影。



右岸38.0km付近より上流を撮影。

1月	矢作川 愛護モニタ一報告	モニタ一区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 1月 9日	実施区間	右岸38.4km~38.6km付近



右岸38.4km付近より対岸を撮影。



右岸38.4km付近にある水路の様子。

1月	矢作川 愛護モニタ一報告	モニタ一区间	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 1月 9日	実施区間	右岸34.6km~34.6km付近



右岸38.8km付近より下流の様子。



右岸38.8km付近より上流の様子。

1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 1月 9日	実施区間	右岸34.8km~34.8km付近



右岸39.0km付近より上流の様子。
遠方には久澄橋、豊田大橋、豊田スタジアムが見える。



右岸39.0km付近より下流の様子。

1月	矢作川 愛護モニター一報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 1月 9日	実施区間	右岸41.6km~41.6km付近



右岸37.6km付近 開通前の新しい竜宮橋。



竜宮橋付近の工事看板。

1月	矢作川 愛護モニタ一報告	モニタ一区间	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 1月 29日	実施 区 間	右岸34.6km~35.6km付近



水源橋工事の様子。



水門が修復されている。

1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 1月 29日	実施区間	左岸39.0km~39.4km付近



左岸39.2km付近にあるNPO活動の看板。



左岸39.0km付近にある加茂川水門。

1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 1月 29日	実施区間	左岸39.0km~39.4km付近



左岸39.0 km付近 加茂川水門から上流の様子。



左岸39.0km付近 加茂川水門の全景。

1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 1月 29日	実施区間	左岸39.0km~39.4km付近



加茂川水門の水位。



加茂川水門より下流の様子。

1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 1月 29日	実施区間	左岸38.6km~38.8km付近



左岸38.8km付近 御立公園にある加茂川横断飛び石。



左岸38.8km付近から下流を撮影。

1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 1月 29日	実施区間	左岸38.6km~38.8km付近



左岸38.6km付近 御立公園内より上流側を撮影。
遠方には加茂川水門と公園内にはハドボールコートが見える。



左岸38.6km付近 御立公園内より下流側を撮影。

1月	矢作川 愛護モニタ一報告	モニタ一区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 1月 29日	実施区間	左岸38.2km~38.6km付近



左岸38.4km付近 御立排水ひ管の様子。



御立排水ひ管から矢作川への様子。

1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 1月 29日	実施区間	左岸38.2km~38.6km付近



左岸38.4km付近 御立排水ひ管から上流の様子。



左岸38.4km付近 御立排水ひ管から下流の様子。

1月	矢作川 愛護モニター一報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 1月 29日	実施区間	左岸37.8km~38.2km付近



左岸38.0km付近 野見2号排水樋管。



野見2号排水樋管から上流を撮影。

1月	矢作川 愛護モニタ一報告	モニタ一区间	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 1月 29日	実施 区 間	左岸37.8km~38.2km付近



野見2号排水樋管から対岸を撮影。



矢作川側より野見2号排水樋管を撮影。

1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 1月 29日	実施区間	左岸37.6km~38.0km付近



野見2号排水樋管の流出路を撮影。



野見2号排水樋管付近より上流の様子。

1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 1月 29日	実施区間	左岸37.6km~38.0km付近



左岸37.8km付近にあるダム放流についての注意看板。



左岸37.8km付近では埋蔵文化財発掘調査中であった。

1月	矢作川 愛護モニター一報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 1月 29日	実施区間	左岸37.6km~38.0km付近



左岸37.8km付近の様子。下流方面で大掛かりな工事が行われている。



左岸37.8km付近にある歩道切替案内の看板。

以上で1月の報告を終わります。

河川愛護モニター