

| | | |
|--|--------------|---|
| 2月 | 矢作川 愛護モニター報告 | モニター区間 矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所 |
| 実施日 | 令和4年2月8日 | 実施区間 矢作川大橋右岸から下流方向国交省管理界 |
| 今日は自転車で現地まで行き、徒步で矢作川大橋の右岸を下流方向に国土交通省管理界まで往復しました。散策しながら200mの距離標毎に表・裏のりを下流方向に撮影しました。 | | |
| 矢作川大橋右岸下流側締め切り | | |
|   | | |
| 右岸2.3km付近護岸の遠景   | | |
| <p>矢作川大橋付近の上下流に一区間コンクリート護岸が施工されない。護岸の連続性がないですが、河川構造上その部分が弱いのではと心配です。</p> | | |
| 右岸2.2 km表のり  | | |
| 右岸2.2 km裏のり  | | |
| 河川愛護モニター | | |

| | | |
|-----|--------------|---|
| 2月 | 矢作川 愛護モニター報告 | モニター区間 矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所 |
| 実施日 | 令和4年2月8日 | 実施区間 矢作川大橋右岸から下流方向国交省管理界 |

右岸2.1km付近表のり遠景



同地点近景撮影



里芋の不法投棄がありました。食べ物をどの様な理由で河川に投棄されるのか理解不能です。↑
右岸2.0km表のり



右岸1.9km付近高水敷遠景



同地点看板アップ撮影



「河川を利用される皆様へ」の看板がありますが、劣化して消えたのか、白ペンキで消したのか
看板の内容が不明です。撤去、再掲など検討してください。

| | | | |
|-----|--------------|--------|-----------------------------------|
| 2月 | 矢作川 愛護モニター報告 | モニター区間 | 矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所 |
| 実施日 | 令和4年2月8日 | 実施区間 | 矢作川大橋右岸から下流方向国交省管理界 |

右岸1.8km表のり



右岸1.8km裏のり



右岸1.6km表のり



右岸1.6km裏のり



右岸1.4km表のり



右岸1.4km裏のり



| | | | |
|--|--------------|--------|-----------------------------------|
| 2月 | 矢作川 愛護モニター報告 | モニター区間 | 矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所 |
| 実施日 | 令和4年2月8日 | 実施区間 | 矢作川大橋右岸から下流方向国交省管理界 |
| 右岸1.2km表のり | | | |
|  | | | |
| 右岸1.2km裏のり | | | |
|  | | | |
| 右岸1.0km表のり | | | |
|  | | | |
| 右岸1.0km裏のり | | | |
|  | | | |
| 右岸0.8km表のり | | | |
|  | | | |
| 右岸0.8km裏のり | | | |
|  | | | |
| 河川愛護モニター | | | |

| | | |
|-----|--------------|---|
| 2月 | 矢作川 愛護モニター報告 | モニター区間 矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所 |
| 実施日 | 令和4年2月8日 | 実施区間 矢作川大橋右岸から下流方向国交省管理界 |

右岸0.7km付近遠景



車両のすれ違い場所が2ヶ所ありました。区間長は10m程度↑

同地点近景



右岸0.6km表のり



2つ目の車両のすれ違い場所です。↑

右岸0.6km裏のり



右岸国土交通省の管理界表のり



この先の堤防は、農林水産省所管の海岸堤防で通行できません。↑

右岸国土交通省の管理界裏のり



| | | | |
|-----|--------------|--------|-----------------------------------|
| 2月 | 矢作川 愛護モニター報告 | モニター区間 | 矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所 |
| 実施日 | 令和4年2月8日 | 実施区間 | 矢作川大橋右岸から下流方向国交省管理界 |

右岸0.5km付近の河川沿岸の状況、遠景



河川沿いには漁師さんの船が50艘程度停泊されていました。↑

右岸1.9km付近の船着き場



船舶利用のため緩やかなコンクリートスロープになっている

右岸0.5km付近の河川沿岸の状況、近景



名前は分かりませんが、水鳥が岸に沿って一列に並び、日なたぼっこしている様です。

| | |
|----------|--|
| 河川愛護モニター | |
|----------|--|