

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所
実施日	令和4年5月11日	実施区間	矢作川大橋左岸から0.0km地点まで

今日はクルマで矢作川大橋左岸まで行き、徒歩で0.0kmまで往復しました。4.5km程歩きました。
現在の気候は、曇り気温は20℃程度で風は感じません。散策には最適な日です。
散策しながら200mの距離標毎に表・裏のりを進行下流方向に撮影しました。

矢作川大橋左岸上流方向表のりを撮影



矢作川大橋左岸上流方向裏のりを撮影



矢作川大橋左岸下流方向裏のりを撮影



矢作川大橋左岸下流方向表のりを撮影



左岸2.0km裏のり撮影 野花あり



左岸2.0km表のり撮影



5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所
実施日	令和4年5月11日	実施区間	矢作川大橋左岸から0.0km地点まで
<p>気候は暖かくなり、堤防の野花は黄・白・紫の花が散見されました。群生場所は綺麗です。 西尾側堤内地では、早生の玉葱の収穫をしていました。</p>			
左岸1.9km付近裏のり撮影 黄の野花あり		左岸1.9km付近表のり撮影 白の野花あり	
			
左岸1.8km裏のり撮影		左岸1.8km表のり撮影	
			
左岸1.6km裏のり撮影		左岸1.6km表のり撮影	
			
河川愛護モニター			

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所
実施日	令和4年5月11日	実施区間	矢作川大橋左岸から0.0km地点まで

左岸1.4km裏のり撮影



左岸1.4km表のり撮影



左岸1.2km裏のり撮影



左岸1.2km表のり撮影



左岸1.0km裏のり撮影



左岸1.0km表のり撮影



5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所
実施日	令和4年5月11日	実施区間	矢作川大橋左岸から0.0km地点まで

0.7km付近の高水敷き一団の雑木が生い茂り、ゴミ捨て場の格好の場所になっている。

左岸0.8km裏のり撮影



左岸0.8km表のり撮影 一団の雑木



左岸0.7km付近表のり撮影 玉葱投棄



大量に捨てられた玉葱

左岸0.7km付近表のり撮影 玉葱投棄



ビニール袋に入れられ投棄された玉葱

左岸0.6km裏のり撮影



左岸0.6km表のり撮影



5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所
実施日	令和4年5月11日	実施区間	矢作川大橋左岸から0.0km地点まで

河口付近になると河川幅の広さを感じます。

左岸0.4km裏のり撮影



左岸0.4km表のり撮影



左岸0.2km付近表のり撮影



左岸0.2km表のり撮影



左岸0.0km裏のり撮影



左岸0.0km表のり撮影 0.0kmの基準標石

