

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 5月 13日	実施区間	右岸35.2km~35.6km付近

【第11回】初夏の様子
今回は対象区間内でみかけた季節の変化を報告します。



右岸35.4km付近 山室橋の様子。



右岸35.4km付近 山室橋から下流の様子。

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 5月 13日	実施区間	右岸35.6km~36.0km付近



右岸35.8km付近から上流を撮影。



右岸35.8km付近から下流を撮影。

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 5月 13日	実施区間	右岸37.4km~37.6km付近



右岸37.5km付近から上流を撮影。



右岸37.5km付近から下流を撮影。

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 5月 13日	実施区間	右岸37.4km~37.6km付近



右岸37.5km付近の様子。
雨で緑も鮮やかに映る。



この時期にはアザミの種類が多く咲いていた。

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 5月 13日	実施区間	右岸39.4km~40.0m付近



右岸39.5km付近 白浜公園の様子（1）
雨で芝生も鮮やかに見えた。



右岸39.5km付近 白浜公園の様子（2）

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 5月 13日	実施区間	右岸39.4km~40.0m付近



2022/05/13 06:05

右岸39.5km付近 白浜公園の様子 (3)
こちらでは多くのシロツメクサが咲いていた。



2022/05/13 06:07

右岸39.5km付近 白浜公園の様子 (4)
この地域では来月が鮎つりの解禁日であった。

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 5月 13日	実施区間	右岸40.2km~40.6km付近



右岸40.4km付近より対岸を撮影。
前日からの降雨で増水していた。



右岸40.4km付近より下流を撮影。

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 5月 13日	実施区間	右岸40.2km~40.6km付近



右岸40.2km付近より対岸を撮影。



右岸40.2km付近の様子。河川敷には緑の小路がある。

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 5月 21日	実施区間	左岸34.6km~35.0km付近



右岸34.6km付近の水源橋。



水源橋から上流を撮影。漏水により水位はとても低い。

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 5月 21日	実施区間	右岸34.6km~34.8km付近



水源橋から上流の水面を撮影。このように底は見えることはなかった。



仮設ポンプを使い水を汲み上げている様子。

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 5月 21日	実施区間	右岸35.4km~36.4km付近



右岸35.8km付近より上流を撮影。
こちらの水位も低くなっていた。



右岸35.8km付近より下流を撮影。

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 5月 21日	実施区間	右岸36.2km~36.8km付近



右岸36.4km付近より上流を撮影。



右岸36.4km付近より下流を撮影。
対岸の様子でも水位が低いのが判る。

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 5月 21日	実施区間	左岸37.2m~37.6km付近



鵜の首橋より上流を撮影。



鵜の首橋より下流を撮影。
こちらでも水位が低いことが判る。

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 5月 21日	実施区間	左岸37.2m~37.6km付近



左岸37.4 km付近より上流を撮影。
遠方には鵜の首橋が見える。



左岸37.4 km付近より下流を撮影。

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 5月 21日	実施区間	左岸35.2m~35.8km付近



左岸35.4km付近より上流を撮影。



左岸35.4km付近より上流を撮影。

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 5月 21日	実施区間	左岸34.8km~35.2km付近



左岸35.0 km付近より下流を撮影。
水面より川底の方が多く見えた。



左岸35.0km付近より上流を撮影。

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 5月 21日	実施区間	左岸34.8km~35.2km付近



左岸35.0km付近より対岸を撮影。



左岸35.0km付近 河川内水路の様子。

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km～41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 5月 21日	実施区間	左岸34.4km～34.8km付近



水源橋左岸の様子。



水源橋から上流の様子。

以上で5月の報告を終わります。

河川愛護モニター