

7月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 15.0km～21.0km
			管轄出張所:岡崎・安城出張所
実施日	令和 4 年 7 月 1 日	実施区間	15.0km ～18.0km

矢作川の小川橋から左岸(岡崎市側)堤防の自動車道に入り、15K地点から美矢井橋(18K地点)までを、視察しました。

小川橋周辺の安城市桜井地区は前日夕方、激しい雷と雨に見舞われました。矢作川上流の天気は分かりませんが、川は少し増水し、かなり濁っていました。

16K周辺から新幹線橋梁周辺部の河川敷は非常に多くの野草が生い茂っていました。(写真①②)少し進んだ17K付近の堤防では除草が進み、河川敷にある公園もきれいに整備されていました。近くにはかなり新しいトイレもあり、利用者にはありがたいと思いました。(写真③④⑤)

18K地点の美矢井橋を渡り、右岸を少し下流に進みました。川島河川敷公園の近く(17.6K地点)の河川敷では、一見、一般人と思われる方が、パラソルを広げ、除草作業(?)を進めていました。かなりの広さ(数十メートル四方)を、どういう方が、どういう立場で行っているのか、分かりませんでした。(写真⑥)



写真①



写真②



写真③



写真④



写真⑤



写真⑥