

8月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~7.0km
			管轄出張所:安城出張所
実施日	令和 4年 8月 11日	実施区間	碧南一西尾区間



【令和4年8月11日】

2.2キ。付近 堤防沿い道路には、バラバラに壊れた自転車が置かれていました。
(上左図)

堤防斜面には、ダンボールやゴミ袋など、大きめのごみが落ちていました。
(上左図)

たくさんの方が潮干狩りをされていました。みなさんきちんとルールを守り、迷惑行為もなく、楽しんでおられました。天気もよく、いい笑顔がたくさん見られました。
(下図)

