

9月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 9月 3日	実施区間	右岸34.6km~35.6km付近

9月は台風や豪雨により水量が多い様子でした。



水源橋の様子（1）
水量が多く流れも速い。



水源橋の様子（2）
激流のように見える。

9月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 9月 3日	実施区間	右岸34.6km~35.6km付近



水源橋の様子 (3)



水源橋の様子 (4)
こちらは明治用水の様子。

9月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km～41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 9月 3日	実施区間	右岸34.6km～35.6km付近



水源緑地付近の様子（1）
右岸34.8km付近より下流を撮影。



水源緑地付近の様子（2）
右岸34.8km付近より上流を撮影。

9月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 9月 3日	実施区間	右岸34.6km~35.6km付近



水源公園付近の様子（3）
右岸35.0km付近より下流を撮影。増水で堰が隠れている。



水源公園付近の様子（4）
右岸35.0km付近より対岸を撮影。

9月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 9月 3日	実施区間	右岸35.8km~36.2km付近



右岸36.0km付近より下流を撮影。
雨の増水で水面はどんよりしていた。



右岸36.0km付近より上流を撮影。

9月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 9月 3日	実施区間	右岸39.2km~39.6km付近

久澄橋付近を散策してみた!!!



久澄橋付近の様子 (1)

右岸の橋の下にはオトリ鮎の売り場が設営されていました。



久澄橋付近の様子 (2)

本日は営業中止となっていた。

9月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 9月 3日	実施区間	右岸39.2km~39.6km付近



久澄橋付近の様子 (3)
右岸から上流を撮影。



久澄橋付近の様子 (4)
右岸から下流を撮影。

9月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 9月 3日	実施区間	右岸39.2km~39.6km付近



久澄橋付近の様子 (5)
右岸から上流の河川敷を撮影。



久澄橋付近の様子 (6)
右岸から下流の河川敷を撮影。

9月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km～41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 9月 3日	実施区間	右岸39.2km～39.6km付近



久澄橋付近の様子 (7)
右岸の白浜公園を撮影。



久澄橋付近の様子 (8)
右岸の白浜公園を撮影。外来生物の注意看板をみつけた。

9月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 9月 3日	実施区間	右岸39.8km~40.2km付近



豊田大橋付近の様子（1）
右岸の橋の下から下流を撮影。



豊田大橋付近の様子（2）
右岸の橋の下から上流を撮影。

9月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 9月 3日	実施区間	右岸39.8km~40.2km付近



豊田大橋付近の様子 (3)
右岸の河川敷から下流を撮影。



豊田大橋付近の様子 (4)
右岸の河川敷から上流を撮影。

9月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 9月 3日	実施区間	左岸39.8km~40.2km付近

左岸豊田大橋では大規模なイベント開催



2022/09/03 07:27

豊田大橋橋付近の様子（1）
河川敷には多くの車、遠方にはテントが見えていた。



2022/09/03 07:30

豊田大橋橋付近の様子（2）
昨夜の大雨の中、多くのテントが設営されていた。

9月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 9月 3日	実施区間	左岸39.8km~40.2km付近



豊田大橋付近の様子（3）
橋の下にはステージが出来ていた。



豊田大橋付近の様子（4）
こちらには出店が並んでいた。

9月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 9月 25日	実施区間	右岸34.6km~35.6km付近

9月の後半も雨が多い日々でした。



水源緑地付近の様子（1）

この日も地域の皆さんが花壇の手入れをされていた。



水源緑地付近の様子（2）

各週で集まり活動されているそうです。

9月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km～41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 9月 25日	実施区間	右岸34.6km～35.6km付近



水源緑地付近の様子（3）
右岸35.2km付近より下流を撮影。



水源緑地付近の様子（4）
右岸35.2km付近より上流を撮影。

9月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 9月 25日	実施区間	左岸39.6km~40.0km付近



左岸39.8km付近の様子
河岸に続く道は緑でふさがれていた、



左岸39.8km付近の様子
今週も多くの人たちがラジコンカーを楽しんでいた。

9月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 9月 25日	実施区間	左岸38.4km~38.8km付近



左岸38.8km付近より上流の様子
ここで釣り人に出会った。小魚を狙うブラックバスを見かけるそうです。



左岸38.8km付近より下流の様子

9月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 9月 25日	実施区間	左岸38.4km~38.8km付近



左岸38.4km付近の様子
御立排水ひ管より対岸を撮影。



左岸38.4km付近の様子。御立排水ひ管

以上で9月の報告を終わります。

河川愛護モニター