

12月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km～41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 12月 11日	実施区間	右岸34.4km～34.6km付近

12月は区間外ではあるが明神樋門エリアも探索してみました。



2022/12/11 06:40

明神樋門付近の様子（1）右岸34.4km付近 樋門からの流入地点より下流を撮影。遠方に見えるのは伊勢湾岸道の豊田アローズブリッジ。



2022/12/11 06:42

明神樋門付近の様子（2）右岸34.4km付近 樋門からの流入地点より上流を撮影。かすかだが、木々の間から遠方に水源橋が見える。

12月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km～41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 12月 11日	実施区間	右岸34.4km～34.6km付近



明神樋門付近の様子（3）  
右岸34.4km付近 樋門からの流入地点を撮影。



明神樋門付近の様子（4）  
右岸34.4km付近 樋門からの流入地点より樋門を撮影。

12月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 12月 11日	実施区間	右岸34.4km~34.6km付近



明神樋門付近の様子（5）  
右岸34.4km付近 樋門全景。



明神樋門付近の様子（6）  
右岸34.4km付近 樋門の一部は水位が見られなかった。

12月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km～41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 12月 11日	実施区間	右岸34.6km～35.6km付近



水源橋付近の様子（1）  
右岸34.6km付近 水源橋を撮影。



水源橋付近の様子（2）  
右岸34.6km付近 明治用水を撮影。

12月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km～41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 12月 11日	実施区間	右岸34.6km～35.6km付近



水源橋付近の様子（3）  
右岸35.0km付近より下流を撮影。



水源橋付近の様子（4）  
右岸35.0km付近より上流を撮影。

12月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km～41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 12月 11日	実施区間	右岸34.6km～35.6km付近



水源橋付近の様子（5）  
右岸35.2km付近より下流を撮影。



水源橋付近の様子（6）  
右岸35.2km付近より上流を撮影。

12月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km～41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 12月 11日	実施区間	右岸35.6km～36.2km付近




右岸35.8km付近より下流を撮影。



右岸35.8km付近より上流を撮影。

12月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 12月 11日	実施区間	右岸37.0km~37.4km付近



鵜の首橋付近の様子（1）  
右岸37.2km付近の鵜の首橋より左岸を撮影。



鵜の首橋付近の様子（2）  
右岸37.2km付近の鵜の首橋より下流を撮影。

12月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 12月 11日	実施区間	右岸37.0km~37.4km付近



鵜の首橋付近の様子（3）  
右岸37.2km付近の鵜の首橋より上流を撮影。



鵜の首橋付近の様子（4）  
左岸37.2km付近の鵜の首橋より右岸を撮影。

12月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km～41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 12月 11日	実施区間	右岸37.4km～37.8km付近



右岸37.6km付近より下流を撮影。  
対岸に工事の様子が見える。



右岸37.6km付近より上流を撮影。  
水面は穏やかで竜宮橋が映っている。

12月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 12月 17日	実施区間	右岸34.6km~35.6km付近

12月後半では水源橋周りを報告します。



水源橋付近の様子（1）  
右岸34.6km付近の水源橋看板を撮影。



水源橋付近の様子（2）  
右岸34.6km付近の水源橋より下流を撮影。

12月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km～41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 12月 17日	実施区間	右岸34.6km～35.6km付近



水源橋付近の様子（3）  
水源橋右岸より左岸を撮影。



水源橋付近の様子（4）  
水源橋右岸より上流を撮影。

12月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 12月 17日	実施区間	右岸34.6km~35.6km付近



水源橋付近の様子（5）  
水源橋中央付近より上流を撮影。



水源橋付近の様子（6）  
水源橋中央付近より上流を撮影。水鳥たちが休んでいた。

12月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 12月 17日	実施区間	右岸34.6km~35.6km付近



水源橋付近の様子（7）  
水源橋中央付近より下流を撮影。左岸に工事の様子が見える。



水源橋付近の様子（8）  
水源橋左岸より下流を撮影。大掛かりな工事が行われている。

12月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 12月 17日	実施区間	右岸34.6km~35.6km付近



水源橋付近の様子（9）  
水源橋中央付近より上流を撮影。



水源橋付近の様子（10）  
水源橋中央付近より左岸を撮影。工事の様子が見える。

12月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 12月 17日	実施区間	左岸34.6km~35.6km付近



水源橋付近の様子（1 1）  
水源橋左岸より上流を撮影。大きく堰き止められている。



水源橋付近の様子（1 2）  
水源橋左岸より水源橋を撮影。

12月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 12月 17日	実施区間	左岸34.6km~35.6km付近



右岸35.0km付近より上流を撮影。



右岸35.0km付近より下流を撮影。

12月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 12月 17日	実施区間	右岸34.6km~35.6km付近



右岸35.2km付近の山室橋より下流を撮影。



右岸35.2km付近より山室橋を撮影。

12月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km～41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 12月 17日	実施区間	右岸34.6km～35.6km付近



水源緑地付近の様子（1）右岸35.0km付近の水源緑地を撮影。  
揚水ホースの一部は役目を終えていた。



水源緑地付近の様子（2）右岸35.0km付近の水源緑地を撮影。  
これらのホースは明治用水手前で止まっている。

12月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km～41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 4年 12月 17日	実施区間	右岸34.6km～35.6km付近



水源緑地付近の様子（3）右岸35.0km付近の水源緑地を撮影。  
緑地内の資材置き場には役目を終えた多くのホースがあった。



水源緑地付近の様子（3）右岸35.0km付近の水源緑地を撮影。  
公園が解放されるにはまだ時間がかかるようだ。

以上で12月の報告を終わります。

河川愛護モニター