

1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km～7.0km
			管轄出張所:安城出張所
実施日	令和 5年 1月 9日	実施区間	碧南-西尾区間



【令和5年1月9日】

2.4~3.0^{キロ}付近(碧南側) 堤防斜面の草は刈られています、道路境界のところは残されていて、そこにゴミがたくさん絡まっていました。

下にも大きめのプラスチック製のごみや段ボールも見られました。〈上図〉



【令和5年1月9日】

3.4^{キロ}付近(碧南側) ごみなどは見られず、きれいでした。

以前はゴルフの練習をされている方が見えますが、最近は見られません。複数の看板が立っており、安全に川辺を使える環境がありました。