

1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km～41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 1月 6日	実施区間	右岸40.6km～41.6km付近

1月は籠川合流地点の朝から撮影を始めました。



2023/01/06 06:40

籠川合流付近の様子（1）  
右岸41.6km付近の河川敷より上流を撮影。



2023/01/06 06:40

籠川合流付近の様子（2）  
右岸41.6km付近の河川敷より下流を撮影。

1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 1月 6日	実施区間	右岸40.6km~41.6km付近



籠川合流付近の様子（3）  
水面は澄んでいた。



籠川合流付近の様子（4）  
水量は少なかった。

1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 1月 6日	実施区間	右岸40.4km~40.6km付近



高橋付近の様子（1）  
右岸橋下より下流を撮影。



高橋付近の様子（2）  
右岸橋下より上流を撮影。

1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km
			管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 1月 6日	実施区間	右岸40.4km~40.6km付近



高橋付近の様子（3）  
右岸橋下の河川敷より下流を撮影。



高橋付近の様子（4）  
右岸橋下の河川敷より上流を撮影。

1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 1月 6日	実施区間	右岸39.6km~40.0km付近



豊田大橋付近の様子（1）  
右岸橋下より下流を撮影。



豊田大橋付近の様子（2）  
右岸橋下より上流を撮影。

1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 1月 6日	実施区間	右岸39.6km~40.0km付近



豊田大橋付近の様子（3）  
右岸橋下の河川敷より下流を撮影。遠方には久澄橋が見える。



豊田大橋付近の様子（4）  
右岸橋下の河川敷より上流を撮影。

1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 1月 26日	実施区間	左岸34.6km~35.2km付近

1月後半では水源橋周りを報告します。



水源橋付近の様子（1）  
水門の一部を閉ざして工事が行われていた。



水源橋付近の様子（2）  
上流側では大掛かりな工事が行われていた。

1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km～41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 1月 26日	実施区間	左岸34.6km～35.2km付近



水源橋付近の様子（3）  
35km付近より下流を撮影。



水源橋付近の様子（4）  
35km付近より上流を撮影。



1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 1月 26日	実施区間	左右岸35.2km~35.4km付近



山室橋付近の様子（1）  
左岸の山室橋より下流を撮影。



山室橋付近の様子（2）  
右岸の山室橋より下流を撮影。

1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 1月 26日	実施区間	右岸35.2km~35.4km付近



山室橋付近の様子（3）  
右岸の山室橋より上流を撮影。



山室橋付近の様子（4）  
右岸の山室橋より下流を撮影。

1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km～41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 1月 26日	実施区間	右岸34.6km～35.2km付近



水源橋付近の様子（1）  
右岸35.2km付近より下流をを撮影。



水源橋付近の様子（2）  
右岸35.2km付近より上流をを撮影。

1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km
			管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 1月 26日	実施区間	右岸34.6km~35.2km付近



水源橋付近の様子（3）  
右岸35.2km付近より下流を撮影。



水源橋付近の様子（4）  
右岸35.2km付近より上流を撮影。

1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 1月 26日	実施区間	右岸34.6km~35.2km付近



水源橋付近の様子（5）  
 明治用水への配管は分解されてポンプでの汲み上げは終了したようだ。



水源橋付近の様子（6）  
 矢作川の配管も片づけられていた。

1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 1月 26日	実施区間	右岸34.6km~35.2km付近



水源橋付近の様子（7）  
歩道では修復工事が行われていた。



水源橋付近の様子（8）  
数台のポンプ車両が稼働していたこの場所も整地されていた。

1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 1月 26日	実施区間	右岸34.6km~35.2km付近



2023/01/26 16:20

水源橋付近の様子（9）  
右岸より対岸をを撮影。



2023/01/26 16:21

水源橋付近の様子（10）  
右岸34.6km付近より水源橋を撮影。

以上で1月の報告を終わります。

河川愛護モニター