

2月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所
実施日	令和5年2月9日(木)、11日(土)、21(火)	実施区間	上塚橋から棚尾橋付近まで

今日の天候は晴れですが堤防道路は強風で帽子が飛ばされそうでした。自転車は向かい風できついです。
ヨシ再生事業場所が1ヶ月過ぎどの様になっているのか撮影してきました。掘削工事は終わったようです。
今後も様子を見ていきたいと思っています。

令和5年1月6日撮影



令和5年2月9日撮影



上塚橋中央付近から下流方向の全景撮影

ヨシ再生事業掘削場所



中洲も河川維持のため掘削をお願いしたい。↑

帰りに橋からの全景写真を撮ってみました。

中畑橋中央付近から下流方向の全景撮影



2月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所
実施日	令和5年2月9日(木)、11日(土)、21(火)	実施区間	上塚橋から棚尾橋付近まで

堤防道路の法面は草刈りが綺麗にされており、景観良好でした。後日棚尾橋の全景も撮りました。

棚尾橋中央付近から下流方向の全景撮影

川幅が広くなり全景写真が上手く取りません



左岸3.0km地点上流方向撮影



左岸3.2km付近下流方向撮影



砂質土の盛土があります。仮置きでしょうか？ 後方は 同左 後方は矢作川大橋

◇ヨシ原再生事業と知り冬のヨシ(葦)とススキを矢作川で見してきました。冬枯れのヨシ・ススキはよく似ています。

ヨシ↓

ススキ↓



2月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所
実施日	令和5年2月9日(木)、11日(土)、21(火)	実施区間	上塚橋から棚尾橋付近まで

高水敷(陸)に群生するススキ



川辺(水の中)に群生するヨシ

