

| | | | |
|-----|--------------|--------|------------------------------------|
| 2月 | 矢作川 愛護モニター報告 | モニター区間 | 矢作川:左右岸 0.0km~7.0km 管轄出張所:安城出張所 |
| 実施日 | 令和 5年 2月 9日 | 実施区間 | 碧南一西尾区間 |



【令和5年2月9日】

3.0番付近(碧南側) 以前からゴミが置かれていましたが、タイヤには警告の張り紙がありました。付近のごみ袋は開けられていて、中のごみが散乱していました。近くには川鳥も多くいるので、誤飲など少し心配になりました。〈上図〉



道沿いには、看板で見やすく警告もあります。〈上図〉

【令和5年2月9日】

3.0番付近(碧南側) 堤防斜面には、ビニール袋や、プラスチック製のものなどたくさんのごみが見られました。
堤防道路から捨てられているように思いました。