

2月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km～41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 2月 11日	実施区間	左岸34.3km～.34.5km付近

2月は水源橋下流の景色から撮影を始めました。



左岸34.4km付近の様子（1）河川敷より下流を撮影。  
伊勢湾岸自動車道の豊田アースブリッジが朝日で輝いて見えた。



左岸34.4km付近の様子（2）河川敷より上流を撮影。  
水面は穏やか。遠方に水源橋が見える。



2月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km～41.6km
			管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 2月 11日	実施区間	左岸34.3km～.34.5km付近



左岸34.4km付近の様子（3）河川敷より対岸を撮影。



左岸34.4km付近の様子（4）水面を撮影。  
水面は澄んでいた。



2月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 2月 11日	実施区間	左岸34.6km~.34.8km付近

ここからは工事が本格化した水源橋の様子を報告します。



水源橋付近の様子（1）左岸より対岸を撮影。  
多くの重機が埋め立てられた河川で働いていた。



水源橋付近の様子（2）左岸より対岸を撮影。  
水源橋のおよそ半分が埋め立てられていた。



2月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 2月 11日	実施区間	左岸34.6km~.34.8km付近



水源橋付近の様子（3）左岸で見た重機の一部。  
掘削工事の工具のような筒が用意されていた。



水源橋付近の様子（4）左岸で見た重機の一部。  
刃先は超鋼工具のようだ。



2月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 2月 11日	実施区間	左岸34.6km~.34.8km付近



水源橋付近の様子（5）水源橋左岸から下流を撮影。  
色々な重機が活躍中。



水源橋付近の様子（6）水源橋左岸から対岸を撮影。  
工事範囲の大きさがよくわかる。



2月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 2月 11日	実施区間	左岸34.6km~.34.8km付近



水源橋付近の様子（7）水源橋（左岸寄り）から下流を撮影。



水源橋付近の様子（8）水源橋（中央寄り）から下流を撮影。



2月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 2月 11日	実施区間	左岸34.6km~.34.8km付近



2023/02/11 07:20

水源橋付近の様子（9）水源橋（右岸寄り）から下流を撮影。



2023/02/11 07:19

水源橋付近の様子（10）水源橋（右岸寄り）から下流を撮影。



2月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 2月 11日	実施区間	左岸34.6km~.34.8km付近



水源橋付近の様子（11）右岸より対岸を撮影。



水源橋付近の様子（12）右岸（下流側）より水源橋を撮影。



2月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 2月 11日	実施区間	左岸34.6km~.34.8km付近



水源橋付近の様子（13）右岸より水源橋を撮影。  
通行時間などが制限されていた。



水源橋付近の様子（14）右岸より水源橋を撮影。



2月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 2月 11日	実施区間	左岸34.6km~.34.8km付近



水源橋付近の様子（15）水源橋（右岸寄り）から上流を撮影。



水源橋付近の様子（16）水源橋（中央寄り）から上流を撮影。



2月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸34.6km～41.6km 管轄出張所：岡崎出張所
実施日	令和 5年 2月 11日	実施区間	左岸34.6km～.34.8km付近



水源橋付近の様子（17）水源橋（中央寄り）から上流を撮影。



水源橋付近の様子（18）水源橋（左岸寄り）から上流を撮影。



2月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 2月 11日	実施区間	左岸34.6km~.34.8km付近



水源橋付近の様子（19）左岸より対岸を撮影。



水源橋付近の様子（20）左岸（上流側）より水源橋を撮影。



2月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 1月 26日	実施区間	左岸37.0km~37.4km付近

2月後半では鶺の首橋の周辺を報告します。



鶺の首橋付近の様子 (1) 鶺の首橋 (左岸寄り) から上流を撮影。



鶺の首橋付近の様子 (2) 鶺の首橋 (左岸寄り) から下流を撮影。



2月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 1月 26日	実施区間	左岸37.0km~37.4km付近



鶺鴒の首橋付近の様子（3）左岸より鶺鴒の首橋入り口を撮影。  
飛び立つ水鳥たち。



鶺鴒の首橋付近の様子（4）左岸より鶺鴒の首橋入り口を撮影。



2月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km
			管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 1月 26日	実施区間	左岸37.0km~37.4km付近



鵜の首橋付近の様子 (5) 左岸37.2km付近の川岸より下流を撮影。中央に水鳥が見える。



鵜の首橋付近の様子 (6) 左岸37.2km付近の川岸の水面を撮影。流れは穏やかで水は澄んでいた。



2月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km
			管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 1月 26日	実施区間	左岸37.0km~37.4km付近



鵜の首橋付近の様子 (7) 左岸37.2km付近の川岸から下流を撮影。



鵜の首橋付近の様子 (8) 左岸37.2km付近の川岸から上流を撮影。  
遠方には鵜の首が見える。



2月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 1月 26日	実施区間	左岸37.0km~37.4km付近



鵜の首橋付近の様子（9）左岸37.2km付近の榎尾川合流地点を撮影。水面は穏やかでした。



鵜の首橋付近の様子（10）左岸37.2km付近の榎尾川合流地点を撮影。合流する榎尾川を望む。



2月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km～41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 1月 26日	実施区間	左岸37.0km～37.4km付近



鵜の首橋付近の様子（11）左岸37.2km付近の櫛尾川合流地点を撮影。野見沢橋から矢作川を見る。



鵜の首橋付近の様子（12）左岸37.2km付近の櫛尾川合流地点を撮影。野見沢橋から上流を望む。

以上で2月の報告を終わります。

河川愛護モニター