

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 3月 5日	実施区間	右岸38.4km~.40.6km付近

3月前半は豊田大橋右岸から下り、久澄橋を渡り、左岸を上り、



右岸豊田大橋付近の様子（1）右岸より見た豊田大橋を撮影。



右岸豊田大橋付近の様子（2）右岸より豊田大橋全体を撮影。

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 3月 5日	実施区間	右岸38.4km~.40.6km付近



2023/03/05 06:20

右岸豊田大橋付近の様子（3）
橋の躯体には人の様子が描かれていた。



2023/03/05 06:21

右岸豊田大橋付近の様子（4）
豊田大橋下より下流を撮影。

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 3月 5日	実施区間	右岸38.4km~.40.6km付近



豊田大橋付近の様子（5）右岸39.7km付近より下流を撮影。
遠方には久澄橋が見える。



豊田大橋付近の様子（6）右岸39.7km付近より上流を撮影。

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 3月 5日	実施区間	右岸38.4km~.40.6km付近



右岸豊田大橋付近の様子（7）右岸39.6km付近より下流を撮影。流れは緩やかであった。



右岸豊田大橋付近の様子（8）右岸39.6km付近より上流を撮影。

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km～41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 3月 5日	実施区間	右岸38.4km～.40.6km付近



久澄橋付近の様子（1）右岸久澄橋下より下流を撮影。



久澄橋付近の様子（2）右岸久澄橋下より上流を撮影。

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 3月 5日	実施区間	左岸38.4km~.40.6km付近



久澄橋付近の様子（3）左岸久澄橋下より下流を撮影。



久澄橋付近の様子（4）左岸久澄橋下より上流を撮影。

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 3月 5日	実施区間	左岸38.4km~.40.6km付近



久澄橋付近の様子（5）左岸39.6km付近より下流を撮影。



久澄橋付近の様子（6）左岸39.6km付近より上流を撮影。

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 3月 5日	実施区間	左岸38.4km~.40.6km付近



左岸豊田大橋付近の様子（1）豊田大橋下より上流を撮影。



左岸豊田大橋付近の様子（2）豊田大橋下より上流を撮影。

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 3月 5日	実施区間	左岸38.4km~.40.6km付近



左岸豊田大橋付近の様子（3）左岸40.2km付近より上流を撮影。



左岸豊田大橋付近の様子（4）左岸40.2km付近より下流を撮影。

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 3月 5日	実施区間	左岸38.4km~.40.6km付近



高橋付近の様子（1）高橋下より上流を撮影。



高橋付近の様子（2）高橋下より下流を撮影。

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 3月 5日	実施区間	左岸38.4km~.40.6km付近



高橋付近の様子（3）水面は澄んでいた。



高橋付近の様子（4）高橋より下流を撮影。

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 3月 5日	実施区間	右岸38.4km~.40.6km付近



高橋付近の様子（5）右岸高橋下より下流を撮影。



高橋付近の様子（6）右岸高橋下より上流を撮影。
この付近では護岸工事が行われていた。

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km～41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 3月 5日	実施区間	右岸38.4km～.40.6km付近



高橋付近の様子（7）右岸40.2km付近より上流を撮影。



高橋付近の様子（8）右岸40.2km付近より下流を撮影。

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 3月 5日	実施区間	右岸38.4km~.40.6km付近



豊田大橋付近の様子（1）右岸40.0km付近より下流を撮影。



豊田大橋付近の様子（2）右岸40.0km付近より上流を撮影。

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 3月 25日	実施区間	右岸34.6km~35.4km付近

3月後半は水源橋、水源公園を報告します。



水源橋付近の様子（1）水源橋より下流を撮影。



水源橋付近の様子（2）右岸より水源橋を撮影。
桜が咲き始めていた。

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 3月 25日	実施区間	右岸34.6km~35.4km付近



水源橋付近の様子（3）水源橋より対岸を撮影。



水源橋付近の様子（4）水源橋より上流を撮影。

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 3月 25日	実施区間	右岸34.6km~35.4km付近



水源緑地付近の様子（1）水源緑地入り口を撮影。



水源緑地付近の様子（2）工事の電源設備は全て役目を終えたようだ。

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 3月 25日	実施区間	右岸34.6km~35.4km付近



水源緑地付近の様子（3）歩道も工事前に復元されていた。



水源緑地付近の様子（4）
一部の工事看板は残っているものの公園は元通りになっていた。

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 3月 25日	実施区間	右岸34.6km~35.4km付近



水源緑地付近の様子（5）右岸35.0km付近より上流を撮影。



水源緑地付近の様子（6）右岸35.0km付近より下流を撮影。

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 3月 25日	実施区間	右岸34.6km~35.4km付近



水源緑地付近の様子（7）右岸35.1km付近より上流を撮影。



水源緑地付近の様子（8）右岸35.1km付近より下流を撮影。

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 3月 25日	実施区間	右岸34.6km~35.4km付近



2023/03/25 07:28

水源緑地付近の様子（9）右岸35.2km付近より下流を撮影。



2023/03/25 07:28

水源緑地付近の様子（10）右岸35.2km付近より対岸を撮影。

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 3月 25日	実施区間	右岸34.6km~35.4km付近



水源公園の様子（1）右岸35.2km付近の駐車場を撮影。
駐車場の規制もなく、以前の状態に戻っていた。



水源公園の様子（2）色々な色の桜が咲いていた。

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km～41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 3月 25日	実施区間	右岸34.6km～35.4km付近



水源公園の様子（3）



水源公園の様子（4）

この辺りはまだ満開には至っていない様子。

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸34.6km~41.6km 管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和 5年 3月 25日	実施区間	右岸34.6km~35.4km付近



水源公園の様子（5）

工事の際に設置していた配管は全て取り去られ、フェンスも復元されていた。



水源公園の様子（6）

今年も水源公園の桜まつりは中止であるが花見は自由にできるようだ。

以上で3月の報告を終わります。

河川愛護モニター