

5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所
実施日	令和5年5月4日(木)	実施区間	棚尾橋左岸から0.0kmまで

GWのこどもの日の前日、自転車で左岸堤防を走りました。気候は暖かですが向かい風に長い時間当たると体が冷える。

途中ウグイスは見つかりませんが今日も囀っていました。新聞で干満の時刻を見て現地へは10時30分頃干潟を再度見に行きました。河川の水量は少なく潮は干潮で広く砂地が現われています。家族連れで賑わい沢山の人が貝取り砂遊びなどで楽しんでいるようです。堤防道路は片側が駐車場化となり高水敷きもクルマで満車状態でした。ほぼ満月に近いので大潮かもしれません。

左岸2.6km矢作川大橋下の橋脚付近撮影 橋脚付近は水位がない



左岸矢作川大橋下流から撮影 中州付近で貝拾い



5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所
実施日	令和5年5月4日(木)	実施区間	棚尾橋左岸から0.0kmまで

左岸0.2km付近から撮影



たくさんの方が川の中に入り、貝を取って



河川高水敷に沢山のクルマ



5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所
実施日	令和5年5月4日(木)	実施区間	棚尾橋左岸から0.0kmまで

河口に向かって撮影 たくさんの方がシジミかアサリを取っています。左側堤防道路にはクルマが縦列駐車



0.2km付近3月撮影上流方向 干潟が現われない



今回撮影 干潮時の撮影で干潟が広い



0.2km付近3月撮影 河口方向



今回撮影 干潮時で干潟がひろく現われた



5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所
実施日	令和5年5月4日(木)、5月21日(日)	実施区間	棚尾橋左岸から0.0kmまで

愛知県で対策が必要な外来種30のオオキンケイギクと思われる。

左岸0.2km付近の管理堤防コンクリート張り目地 同左アップ画像



外来種と知り心がけて堤防道路を自転車や徒歩で通と至る所で見られる。黄色の花が咲くので発見は容易です。栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つことは禁止されているようです。個人での駆除・処分は抜き取った場所で枯死させてから処分となります。

オオキンケイギク一斉駆除の集まり 碧南市前浜町付近 有難くご苦労様です



5月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所
実施日	令和5年5月21日(日)	実施区間	棚尾橋左岸から0.0kmまで

堤防のり面各所で繁茂するオオキンケイギク

