

6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所
実施日	令和5年6月3日(土)	実施区間	上塚橋から棚尾橋まで

台風2号の湿った空気の影響で梅雨前線が刺激され東海地方にも線状降水帯が発生し被害が出た。矢作川では上中流部の大量の降雨が下流部に流れ碧南市・西尾市からは避難指示が発令されました。翌日の朝の状況を撮影しました。

中畑橋下右岸では水位が高水敷きに少し乗った痕跡アリ 細粒泥の溜り、流竹木ゴミ



中畑橋下左岸では水位がコンクリートブロックに乗った痕跡アリ



矢作川西尾緑地の下流部 Gp に流下ゴミが溜まる



矢作川西尾緑地の下流部 グラウンド付近



同左 流れてきた草木ゴミが大量に溜まる



6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所
実施日	令和5年6月3日(土)	実施区間	上塚橋から棚尾橋まで

矢作川西尾緑地のソフトグラウンド 施設が損傷



矢作川西尾緑地5.2km付近 テニスコート・野球グラウンド フェンスにゴミが付く



同上 拡大したもの 後方の河川水位は増水でまだ高い



6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所
実施日	令和5年6月3日(土)	実施区間	上塚橋から棚尾橋まで

流竹木の堆積状況 階段下から8段までゴミがある ここまで増水



スロープのガードパイプにも流下ゴミが付く



全景を撮影 至る所ゴミでかかっている



6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所
実施日	令和5年6月3日(土)	実施区間	上塚橋から棚尾橋まで

上記写真の右に続く画像



外来種と知り心がけて堤防道路を自転車や徒歩で通と至る所で見られる。黄色の花が咲くので

河川中央の中洲の雑木林は早急に撤去の対策をお願いしたい。



6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川：左右岸0.0km～7.0km 管轄出張所：安城出張所
実施日	令和5年6月3日(土)	実施区間	上塚橋から棚尾橋まで

左岸6.4km地点の増水の痕跡赤の破線 この水位を当日夜目の当たりにするとこれからもっと増水するのかわからないので氾濫を想定し非常に怖い。碧南市から既に避難指示が発令されている。



右岸3.8km付近から上流方向撮影



右岸3.8km付近から下流方向撮影 ポールの欠損

